

8. Kāpnes

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	1) Kāpņu laidu sijās ielikumu nav; balsti nav sēdušies. 2) Kāpieni bez bojājumiem un pareiza veida. 3) Kāpņu podesti kārtībā. Režģi arī kārtībā.
Pilnīgi apmierinošs	11—20	1) Kāpņu laidu sijās bez ielikumiem; balsti nav sēdušies. 2) Daļa kāpienu nedaudz nodrupuši, bet bez plaisām. 3) Kāpņu podesti bez ielikumiem, podestu grīdas nedaudz nolietotas un ar nenozīmīgām plaisām. 4) Režģi kārtībā.
Apmierinošs	21—30	1) Kāpņu laidu sijām ir neievērojami ielikumi, balsti nedaudz sēdušies, tāpēc kāpieniem ir slīpums. 2) Kāpieniem ir nodrupumi un vietām plaisas. 3) Kāpņu podestiem ir nelieli ielikumi, grīdas stipri nolietotas, ir plaisas. 4) Režģi izlodzījušies, trūkst daļa režģu statņu.
Ne visai apmierinošs	31—40	1) Kāpņu laidu sijās redzami ielikumi, balsti sēdušies, kāpieni kļuvuši slīpi (nav horizontāli). 2) Kāpieni nolietojušies, nodrupuši un ar plaisām. 3) Kāpņu podesti ar defektiem, to grīdām nepieciešams remonts. 4) Režģi izlodzījušies, trūkst režģu statņu daļas un margu.
Neapmierinošs	41—60	1) Kāpņu laidu sijās un podesti ietrupējuši. 2) Kāpieni nolietojušies, ar bīstamām plaisām, nepieciešama apmaiņa līdz 10%. 3) Kāpņu podestu grīdas ļoti nolietojušās, nepieciešama līdz 20% podestu pārtaišana.
Vecs	61—80	Kāpņu laidu nosēdušies un sašķiebušies, kāpieni taisās izkrist, steidzīgi nepieciešams kapitālais remonts.
Nederīgs	81—100	Bīstams stāvoklis, nepieciešama nojaukšana.

8. Лестницы

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	1) Косоуры не имеют прогибов, столбы без осадки. 2) Ступени целы и правильного вида. 3) Площадки в исправности. Решетки в исправном состоянии.
Вполне удовлетво- рительное	11—20	1) Косоуры без прогибов, столбы без осадки. 2) Часть ступеней с небольшими отколотыми частями, но без трещин. 3) Площадки без прогибов, полы площадок незначительно истерты и с незначительными трещинами. 4) Решетки исправны.
Удовлетворительное	21—30	1) Косоуры имеют незначительные прогибы, столбы незначительно осели, вследствие чего ступени имеют уклон. 2) В ступенях имеются отколы и местами трещины. 3) Площадки имеют незначительные прогибы, полы истерты значительно, имеются трещины. 4) Решетки расшатались и недостает части стоек.
Не вполне удовле- творительное	31—40	1) В косоурах заметны прогибы, столбы осели, в проступах заметны уклоны. 2) Ступени изнашивались, с отколами и трещинами. 3) Площадки не исправны, полы их требуют ремонта. 4) Решетки расшатались, части стоек и перила отсутствуют.
Неудовлетворитель- ное	41—60	1) Косоуры и площадки прогнулись. 2) Ступени изнашивались, с угрожающими трещинами, требуется замена до 10%. 3) Полы площадок значительно изнашивались, требуется переделка до 20% площадок.
Ветхое	61—80	Марши осели и покривились, ступени под угрозой выпадения, требуется срочный капитальный ремонт.
Негодное	81—100	Угрожающее состояние, требуется разборка.

9. Apkures vietējās ierīces (piederumi)

Stāvoklis	Nolietojuma procents	Pazīmes
Labs	0—10	1) Noviržu no vertikāles nav. 2) Apšuvums (podīņi, apmetums, apvalki) bez defektiem. 3) Kurtuvēs nav izkritušu ķieģeļu.
Apmierinošs	11—30	1) Noviržu no vertikāles nav. 2) Apšuvums: podiņi vietām sasisti un saplaisājuši, apmetumā atdauzītas vietas, apvalki zaudējuši krāsojumu un vietām sarūsējuši. 3) Kurtuvē izkritušu ķieģeļu nav. 4) Piederumi vietām bojāti.
Neapmierinošs	31—60	1) Ir novirzes no vertikāles. 2) Apšuvums stipri bojāts; krāsnis dūmo. 3) Kurtuvē izkrituši ķieģeļi. 4) Piederumi daļēji nozuduši.
Veci un nederīgi	61—100	Nedrīkst kurināt, nepieciešams pārmūrējums, pieliekot līdz 50% jaunu materiālu.

10. Apaļo akmeņu bruģis

Stāvoklis	Nolietojuma procents	Pazīmes
Labs	0—10	Šķēršprofils pareizs. Bruģējums līdzens un blīvs. Akmeņi vienāda lieluma. Pareizs šuvju sējums.
Apmierinošs	11—30	Šķēršprofils pareizs. Nelielas izbrauktas bedres, ūdens sakrāšanās uz virsmas un notekrenēs. Nepieciešams neliels bedru remonts, daļēji lietojot jaunus akmeņus.
Ne visai, apmierinošs	31—40	Novērojams neliels šķēršprofila izkropļojums, izbrauktas bedres un iesēdumi. Atsevišķi akmeņi apgāzušies. Bruģa virsma nelīdzena. Ievērojama ūdens sakrāšanās uz virsmas un notekrenēs. Redzamas braucamo līdzekļu riteņu slīdes. Nepieciešams atsevišķu vietu pārbruģējums līdz 20% no visa laukuma, daļēji lietojot jaunus akmeņus.

9. Местные приборы отопления

Состояние	Процент износа	Признаки
Хорошее	0—10	1) Нет отклонения от вертикали. 2) Облицовка (изразцы, штукатурка, футляр) без дефектов. 3) В топках выпавших кирпичей нет.
Удовлетворительное	11—30	1) Отклонений от вертикали нет. 2) Облицовка: изразцы местами побиты и потрескались, в штукатурке отбиты места, футляры утратили окраску и имеют ржавчину. 3) В топке выпавших кирпичей нет. 4) Приборы местами повреждены.
Неудовлетворительное	31—60	1) Заметны отклонения от вертикали. 2) Облицовка значительно повреждена, печи дымят. 3) В топке вывалившиеся кирпичи. 4) Приборы частью утратились.
Ветхое и негодное	61—100	Топка производиться не может, необходима перекладка с добавлением до 50% новых материалов.

10. Булыжная мостовая

Состояние	Процент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Поперечный профиль правильный. Поверхность замощения ровная и плотная. Камень равномерный. Правильная перевязка швов.
Удовлетворительное	11—30	Поперечный профиль правильный. Небольшие выбоины и застои воды на поверхности и в лотках. Требуется мелкий ямочный ремонт с добавлением нового камня.
Не вполне удовлетворительное	31—40	Наблюдаются незначительное искажение поперечного профиля, выбоины и просадки. Спрокидывание отдельных камней. Поверхность замощения неровная. Значительные застои воды в лотках и на поверхности. Заметно образование колеи. Требуется перемощение отдельными картами до 20% площади с добавлением нового камня.

Stāvoklis	Nolietojuma pro-cents	Pazīmes
Neapmierinošs	41—60	Šķērsgarša izkropļojums (izzudis izliekums, vienpusīgs kritums). Vietām bruģis izjucis, lielas izbrauktas bedres, kurās sakrājis ūdens. Dziļas riteņu slīdes. Nepieciešams remonts līdz 50% no laukuma, daļēji lietojot jaunus akmeņus un uzlabojot pamatojumu.
Slikts	61—100	Šķērsgarša pilnīgi izjaukta. Pilnīgs bruģa izjaukums. Akmeņi ļoti nolietojušies (nodiluši, saplusuši). Nepieciešams pilnīgs pārbruģējums un pamatojuma uzlabojums.

11. Neapstrādāta šķembu šoseja

Stāvoklis	Nolietojuma pro-cents	Pazīmes
Labs	0—10	Šķērsgarša pareiza. Augšējā seguma kārtā blīva un līdzena bez izbrauktām bedrēm. Nav vaļēju šķembu, putekļu un dubļu.
Apmierinošs	11—30	Šķērsgarša pareiza. Neliels vienmērīgs augšējās seguma kārtas nodilums. Atsevišķas izbrauktas bedres. Nepieciešams neliels bedrņu remonts.
Ne visai apmierinošs	31—40	Neliels šķērsgarša izkropļojums. Lielas izbrauktas bedres un augšējās seguma kārtas izjaukums (parādījušās vaļējas daļas). Virsma nelīdzena. Novērojamas riteņu slīdes. Ūdens sakrājis uz virsmas. Nepieciešams bedrņu remonts, lietojot jaunus šķembas un smilti, ap 20% no laukuma.
Neapmierinošs	41—60	Šķērsgarša izkropļota (izzudis izliekums). Liels, nevienmērīgs augšējās seguma kārtas nolietojums. Lieli iesēdumi līdz ar pamatojumu. Radušās ievērojamas riteņu slīdes. Nepieciešams uzbērt šķembas laukumam līdz 50% un papildināt smiltis pamatojumam.

Состояние	Процент износа	Признаки
Неудовлетворительное	41—60	Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости, односторонний скат). Наличие местами расстройств мощения и больших выбоин с застоями воды. Большие колеи. Требуется ремонт большими картами до 50% площади с добавлением нового камня и переустройством основания.
Плохое	61—100	Поперечный профиль полностью нарушен. Полное расстройство мощения. Камень со значительным износом (истирание, раскалывание). Требуется сплошное перемощение и переустройство основания.

11. Необработанное щебеночное шоссе

Состояние	Процент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Поперечный профиль правильный. Ровный, плотный верхний слой одежды, без выбоин. Отсутствие катуга, пыли и грязи.
Удовлетворительное	11—30	Поперечный профиль правильный. Незначительный равномерный износ верхнего слоя одежды (истирание). Имеются отдельные выбоины. Требуется мелкий ямочный ремонт.
Не вполне удовлетворительное	31—40	Незначительное искажение поперечного профиля. Значительные выбоины и расстройство верхнего слоя одежды (появление катуга). Поверхность неровная. Заметно образование колеи. Застой воды на поверхности. Требуется ямочный ремонт с добавлением щебня и песка на 20% площади.
Неудовлетворительное	41—60	Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости). Значительный неравномерный износ верхнего слоя одежды. Большие просадки вместе с основанием. Образование значительных колеи. Требуется россыпь щебня на площади до 50% с добавлением песка в основание.

Stāvoklis	Nolietojuma pro-cents	Pazīmes
Slikts	61—100	Šķērsprofils izjaukts. Augšējā seguma kārtā nolietota 5—6 cm dziļi. Ir augšējās seguma kārtas nosēdumi. Dziļas riteņu slīdes. Nepieciešama šosejas pārbūve.

12. Šķembu šoseja, apstrādāta ar bituma materiāliem

Stāvoklis	Nolietojuma pro-cents	Pazīmes
Labs	0—10	Šķērsprofils pareizs. Virsma līdzena, bez izbrauktām bedrēm. Nav atsegtu šķembu.
Apmierinošs	11—31	Šķērsprofils pareizs. Novērojami nelieli viļņi virsējā seguma kārtā. Daļēji atsegtas šķembas. Nelielas izbrauktas bedres. Nepieciešama vietām virsmas apstrādāšana.
Ne visai apmierinošs	31—40	Neliels šķērsprofila izkropļojums. Viļņota virsma. Augšējās seguma kārtas atdalīšanās, atsegtas šķembas. Vietām augšējā seguma kārtā iesēdumi un lūzumi. Redzamas riteņu slīdes. Nepieciešams kārtējais remonts, lietojot jaunas šķembas, ap-laistot ar bitumu un noveltņojot atsevišķus laukumus, kas sastāda 20% no visa laukuma.
Neapmierinošs	41—60	Šķērsprofila izkropļojums (izzudis izliekums). Ievērojams garozas nolietojums (šķembu izkrišana un augšējās seguma kārtas atdalīšanās). Lielas izbrauktas bedres un iesēdumi. Nepieciešama visas virsmas uz-ka-pāšana ar kapli, augšējās kārtas atjaunošana un virsmas apstrādāšana, lietojot jaunas šķembas un saistmateriālus 50% no laukuma.
Slikts	61—100	Profils izkropļots un izzudis. Pilnīga virsējās kārtas nolietošanās; arī apakšējās kārtas nolietošanās liela. Ir iesēdumi un bedres garozā. Dziļas riteņu slīdes. Nepieciešama šosejas pārbūve.

Состояние	Про-цент износа	Признаки
Плохое	61—100	Поперечный профиль нарушен. Износ верхнего слоя одежды на толщину 5—6 см. Наличие просадок и проломов верхнего слоя одежды. Глубокие колсы. Требуется переустройство шоссе.

12. Щебеночное шоссе, обработанное битумными материалами

Состояние	Про-цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Поперечный профиль правильный. Поверхность гладкая, без выбоин. Отсутствие обнажившейся щебенки.
Удовлетворительное	11—31	Поперечный профиль правильный. Наблюдается незначительная волнистость верхнего слоя одежды. Частично обнажившиеся щебенки. Небольшие выбоины. Требуется местами поверхностная обработка.
Не вполне удовлетворительное	31—40	Незначительное искажение поперечного профиля. Образование волнистостей поверхности. Отставание верхнего слоя одежды и обнажение щебенки. Местами просадки и проломы верхнего слоя одежды. Появление колеи. Требуется текущий ремонт с добавлением щебня, поливкой битумом и укаткой катками отдельных карт на 20% площади.
Неудовлетворительное	41—60	Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости). Значительный износ ковы (выпадение щебенки и отставание верхнего слоя одежды). Большие выбоины и просадки. Требуется сплошная кировка, восстановление верхнего слоя и поверхностная обработка с добавлением нового щебня и связующих материалов на 50% площади.
Плохое	61—100	Искажение и потеря профиля. Полный износ верхнего слоя и значительный износ нижнего слоя. Наличие просалок и выбоин ковы. Глубокие колеи. Требуется переустройство шоссе.

13. Asfaltbetona segums

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Šķēršprofils pareizs. Nav plaisu, bedru un viļņainuma.
Apmierinošs	11— 30	Šķēršprofils pareizs. Neliels virsmas viļņainums. Ir plaisas un nelielas bedres. Nepieciešams neliels remonts, izcērtot atsevišķās vietās virsējo kārtu.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Neliels šķēršprofila izkropļojums. Virsmas viļņu rašanās. Ir ievērojamā daudzumā plaisas un bedres, kurās uzkrājas ūdens. Nepieciešams atsevišķu vietu remonts, izcērtot virsējo kārtu — līdz 20% no visa laukuma.
Neapmierinošs	41— 60	Šķēršprofils izkropļots (izzudis izliekums). Ievērojami virsmas viļņi, virsējās kārtas nolietošānās, plaisas, bedres, kurās uzkrājas ūdens. Pamatojums vietām ielīcis. Nepieciešams remonts, izcērtot atsevišķās vietas — līdz 50% no visa laukuma.
Slikts	61—100	Šķēršprofils izjaukts. Gandrīz pilnīga abu asfaltbetona kārtu nolietošānās un sabrukums. Nepieciešama pamatojuma un seguma pārbūve.

14. Kaltu akmeņu bruģis

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Šķēršprofils pareizs. Seguma virsma līdzena un blīva. Akmeņu noapaļošanās nav manāma.
Apmierinošs	11— 30	Šķēršprofils pareizs. Novērojama šķautņu noapaļošanās un atsisti stūri. Atsevišķu akmeņu neliela iesēšanās. Nepieciešams bedru remonts, lietojot pamatojumam jaunas smiltis.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Neliels šķēršprofila izkropļojums. Šķautņu noapaļošanās un atsisti stūri. Atsevišķu vietu

13. Асфальто-бетонная мостовая

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0— 10	Поперечный профиль правильный. Отсутствие трещин, выбоин и волнистости.
Удовлетворительное	11— 30	Поперечный профиль правильный. Незначительная волнистость поверхности. Имеются трещины и небольшие выбоины. Требуется мелкий ремонт с вырубкой отдельных мест верхнего слоя.
Не вполне удовле- творительное	31—40	Незначительное искажение поперечного профиля. Образование волнистости на поверхности. Имеются в значительном количестве трещины и выбоины с застоями воды. Требуется ремонт отдельных мест с вырубкой верхнего слоя до 20% площади.
Неудовлетворитель- ное	41—60	Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости). Значительные волны на поверхности, износ верхнего слоя трещины, выбоины с застоями воды. Основание местами просело. Требуется ремонт с вырубкой отдельных мест до 50% площади.
Плохое	61—100	Поперечный профиль нарушен. Почти полный износ и разрушение обоих слоев асфальто-бетонного покрытия. Требуется переустройство основания и покрытия.

14. Брусчатка

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Поперечный профиль правильный. Поверхность одежды ровная и плотная. Следов обвалывания не наблюдается.
Удовлетворительное	11—30	Поперечный профиль правильный. Наблюдаются следы обвалывания кромок и отбитые углы. Небольшие посадки отдельных камней. Требуется ямочный ремонт с добавлением песка в основание.
Не вполне удовле- творительное	31—40	Незначительное искажение поперечного профиля. Обвалывание кромок и отбитые

Stāvoklis	Nolietojuma pro-cents	Pazīmes
Neapmierinošs	41— 60	nosēšanās un ūdens sakrāšanās uz virsmas un noteku renēs. Nepieciešams atsevišķu vietu remonts līdz 20% no laukuma. Pamatnes remonts, lietojot jaunus akmeņus. Šķēršprofila izkropļojums (izzudis izliekums). Šķautņu un stūru atskaldījumi. Vispārējs bruģa izjaukums. Ir lieli iesēdumi un bedres. Nepieciešams atsevišķu vietu remonts segumam un pamatojumam līdz 50% no laukuma, lietojot daļēji jaunus materiālus.
Slikts	61—100	Šķēršprofils izjaukts. Pilnīgs bruģa sa-jaukums. Ievērojams kalto akmeņu nolieto-jums ar materiālu zudumu. Nepieciešama se-guma un pamatojuma pārbūve.

15. Mozaika (sīkbruģis)

Stāvoklis	Nolietojuma pro-cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Šķēršprofils pareizs. Seguma virsma li-dzena un blīva ar pareizu segmentu-lokveida rakstu. Šķautņu noapaļošanās pazīmju nav.
Apmierinošs	11— 30	Šķēršprofils pareizs. Šķautņu noapaļoša-nās pazīmes. Neliela bruģa blīvuma samazi-nāšanās. Nepieciešams neliels bedru remonts, nomainot atsevišķus akmeņus.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Neliels šķēršprofila izkropļojums. Loku blīvums vietām izjaukts. Šķautņu noapaļoša-nās. Atsevišķu vietu iesēšanās, sakrājoties ūde-nim uz virsmas un noteku renēs. Nepiecie-šams atsevišķu vietu remonts līdz 20% no visa laukuma, daļēji pielietojot jaunus akme-ņus un smilti.
Neapmierinošs	41— 60	Šķēršprofila izkropļojums (izzudis izlie-kums). Loku blīvums izjaukts, seguma vis-pārēja sabieģšanās. Akmeņu šķautņu un stūru atskaldījumi. Ir lieli iesēdumi un bed-

Состояние	Про-цент износа	Признаки
Неудовлетворитель-ное	41—60	углы. Просадки отдельных мест с застоями воды на поверхности и в лотках. Требуется ремонт отдельных мест до 20% площади с ремонтом основания и до-бавления нового камня. Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости). Окалывание кромок и уг-лов. Общее расстройство мощения. Наличие больших просадок и выбоин. Требуется ре-монт отдельных мест одежды и основания до 50% площади с добавлением новых ма-териалов.
Плохое	61—100	Поперечный профиль нарушен. Полное расстройство мощения. Значительный износ брусчатки с утерей материала. Требуется переустройство одежды и основания.

15. Мозаика (клеинфлястер)

Состояние	Про-цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Поперечный профиль правильный. По-верхность одежды ровная и плотная с со-блюдением правильности сегментно-дуго-образного рисунка. Следов обулыживания не наблюдается.
Удовлетворительное	11—30	Поперечный профиль правильный. Сле-ды обулыживания кромок. Небольшое ослабление плотности мощения. Требуется мелкий ямочный ремонт с заменой отдель-ных камней.
Не вполне удовле-творительное	31—40	Незначительное искажение поперечного профиля. Плотность дуг местами нарушена. Обулыживание кромок. Просадки отдель-ных мест с застоями воды на поверхности и в лотках. Требуется ремонт отдельных мест до 20% площади с добавлением песка и нового камня.
Неудовлетворитель-ное	41—60	Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости). Нарушение плотности дуг и общее расстройство одежды. Окалывание кромок и углов камней. Наличие больших

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Slikts	61—100	res. Nepieciešams seguma pārbruģējums un pamatojuma izlabošana atsevišķās vietās līdz 50% no visa laukuma, pieliekot jaunus materiālus. Skēršprofils izjaukts. Segums pilnīgi sa- beidzies un bruģa raksts sajaukts. Liels ak- meņu nolietojums un to zudumi. Nepiecie- šama pilnīga pārbruģošana ar pamatojuma pārkārtošanu.

16. Klinkera bruģis

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Skēršprofils pareizs. Seguma virsma glu- da un blīva ar pareizu šuvju sakārtojumu. Šķautņu un stūru atskaidījumu nav.
Apmierinošs	11— 30	Skēršprofils pareizs. Neliela šķautņu no- apaļošanās. Atsevišķiem ķieģeļiem ir plaisas. Nelieli iesēdumi. Nepieciešams bedru remonts, apmainot atsevišķus ķieģeļus.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Neliels skēršprofila izkropļojums. Virsma vilņaina. Ir ķieģeļi ar plaisām. Liela šķautņu noapaļošanās. Blīvuma zudums šuvēs. Ir ie- sēdumi un bedres. Nepieciešams atsevišķu vietu remonts laukumā līdz 20%, daļēji lieto- jot jaunus akmeņus un izlabojot pamatojumu.
Neapmierinošs	41— 60	Skēršprofils izkropļots (izzudis izliekums). Diezgan liela šķautņu noapaļošanās un nevien- mērīga virspuses nolietošanās. Lieli iesēdumi un bedres, pie kam ir saspiesti un sadrupuši ķieģeļi. Nepieciešams atsevišķu vietu remonts laukumā līdz 50%, pieliekot ķieģeļus un iz- labojot pamatojumu.

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Плохое	61—100	просадок и выбоин. Требуется перемеще- ние отдельных мест одежды и основания до 50% площади с добавлением новых ма- териалов. Поперечный профиль нарушен. Полное расстройство одежды с нарушением ри- сунка. Значительный износ камня с уте- рей его. Требуется сплошное перемощение с переустройством основания.

16. Клинкерная мостовая

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Поперечный профиль правильный. По- верхность одежды ровная и плотная с пра- вильной перевязкой швов. Следов окалы- вания кромок и углов не наблюдается.
Удовлетворительное	11—30	Поперечный профиль правильный. Незна- чительное обулыживание кромок. Имеются трещины на отдельных кирпичях. Неболь- шие просадки. Требуется ямочный ремонт с заменой отдельных кирпичей.
Не вполне удовле- творительное	31—40	Незначительное искажение поперечного профиля. Волнистость поверхности. Наличие кирпичей с трещинами. Значительное обу- лыживание кромок. Нарушение плотности в швах. Имеются просадки и выбоины. Требуется ремонт отдельных мест до 20% площади с добавлением кирпича и ремон- том основания.
Неудовлетворитель- ное	41—60	Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости). Значительное обулыживание кромки и неравномерный износ лицевой по- верхности. Большие просадки и выбоины при наличии раздавленных и выкрошив- шихся кирпичей. Требуется ремонт участ- ками на площади до 50% с добавлением клинкера и ремонтом основания.

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Slikts	61—100	Pilnīgs profila izkropļojums un tā izzu- šana. Iesēdumi un bedres lielos laukumos. Liela nevienmērīga klinkeru nolietošanās. Ne- pieciešama bruģa pārbruģošana un pamato- juma izlabošana.

17. Betona segums

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Šķēršprofils pareizs. Segumā nav plaisu un iesēdumu. Temperatūras šuves kārtībā. Nav izdrupumu darba šuvēs.
Apmierinošs	11— 30	Šķēršprofils pareizs. Nelielā daudzumā no- vērojamas matu plaisas un temperatūras šuvju šķautņu apdrupšana. Nepieciešama segkārtas uznesšana betona virsmai un šuvju aizpildījuma papildināšana.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Neliels šķēršprofila izkropļojums. Ir daudz garenisku un šķēršplaisu. Lielas bedres darba šuvju vietās. Nepieciešama betona izciršana atsevišķās vietās, aizpildot ar betonu līdz 20% no visa laukuma.
Neapmierinošs	41— 60	Šķēršprofila izkropļojums (izzudis izlie- kums). Plātņu lūzumi un atsevišķos sekto- ros to izspiešanās. Vietām redzami seguma izlauzumi. Virspusē diezgan lielas plaisas un bojājumi temperatūras šuvēs. Nepieciešama betona izciršana atsevišķās vietās, aizpildot ar betonu ap 50% no visa laukuma.
Slikts	61—100	Pilnīgs profila izkropļojums un tā izzu- šana. Atsevišķu plātņu iesēšanās un nodrup- šana. Nepieciešama pilnīga seguma pārbūve.

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Плохое	61—100	Полное искажение и потеря профиля. Просадки и выбоины на больших участ- ках. Значительный неравномерный износ клинкера. Требуется переустройство мосто- вой и основания.

17. Бетонная мостовая

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Поперечный профиль правильный. По- вреждений одежды трещинами и просадок не наблюдается. Температурные швы в по- рядке. Отсутствие выбоин в рабочих швах.
Удовлетворительное	11—30	Поперечный профиль правильный. На- блюдаются в небольшом количестве волос- ные трещины и разрушения кромок темпе- ратурных швов. Требуются нанесение за- щитного слоя на поверхности бетона и увеличение заполнителя в швах.
Не вполне удовле- творительное	31—40	Незначительное искажение поперечного профиля. Наличие большого количества продольных и поперечных трещин. Боль- шие выбоины в местах рабочих швов. Тре- буются вырубка отдельных мест и запол- нение новым бетоном до 20% площади.
Неудовлетворитель- ное	41—60	Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости). Изломы плит и выпучивание их на отдельных участках. Наличие места- ми проломов одежды. Значительные трещи- ны на поверхности и повреждения в тем- пературных швах. Требуются вырубка от- дельных мест и заполнение новым бето- ном на площади до 50%.
Плохое	61—100	Полное искажение и потеря профиля. Просадка и раздробление отдельных плит. Требуется сплошное переустройство бетон- ной одежды.

18. Asfalta ietves

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Asfalts bez plaisām un bedrēm. Kritumi pareizi. Asfalta seguma malas nav apdrupušas. Nodilums niecīgs.
Apmierinošs	11—30	Neliels augšējās kārtas nolietojums (nodilums). Nelielas plaisas un bedres. Nepieciešama atsevišķu vietu pārliešana.
Ne visai apmierinošs	31—40	Asfaltā plaisas un bedres. Nevienmērīga virsējās kārtas nolietošānās (nodilums). Nepieciešama bojāto vietu pārliešana laukumā līdz 20%.
Neapmierinošs	41—60	Kritums uz malu nepareizs. Pamatojums vietām iesēdies. Lielas bedres. Diezgan liela virskārtas nolietošānās. Nepieciešama daļēja pārliešana un pamatojuma pārbūve laukumā līdz 50%.
Slikts	61—100	Gandrīz pilnīga asfalta kārtas nolietošānās un pamatojuma sairums. Nepieciešama pamatojuma pārbūve un pārklāšana par jaunu ar asfaltu.

19. Ķieģeļu un klinkera ietves

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Brūģējums blīvs un līdzens, šuvju sējumi ievēroti. Škautņu un stūru apdrupšanas pazīmju nav.
Apmierinošs	11—30	Niecīga škautņu noapaļošanās un stūru noskaldījumi. Atsevišķos ķieģeļos plaisas. Neliels virsmas nodilums.
Ne visai apmierinošs	31—40	Atsevišķos ķieģeļos ir plaisas un izdrupumi. Škautņu noapaļošanās un stūru atskaldīšanās. Diezgan liels, nevienmērīgs virsējās kārtas nodilums. Iesēdumi un bedres, kurās uzkrājas ūdens. Nepieciešams remonts, apmainot atsevišķus ķieģeļus un remontējot pamatojumu laukumā līdz 20%.

18. Асфальтовые тротуары

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Асфальт без трещин и выбоин. Уклоны правильные. Края асфальтового покрытия не обломаны. Истирание незначительное.
Удовлетворительное	11—30	Небольшой износ верхнего слоя (истирание). Незначительные трещины и выбоины. Требуется переливка отдельных мест.
Не вполне удовле- творительное	31—40	Асфальт с трещинами и выбоинами. Неравномерный износ (истирание) верхнего слоя. Требуется переливка отдельных мест на площади до 20%.
Неудовлетворитель- ное	41—60	Уклон к борту нарушен. Основание местами осело. Большие выбоины. Значительный износ верхнего слоя. Требуется частичная переливка с переделкой основания на площади до 50%.
Плохое	61—100	Почти полный износ асфальтового слоя с разрушением основания. Требуются переустройство основания и покрытие асфальтом заново.

19. Кирпичные и клинкерные тротуары

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Мошенье плотное и ровное с соблюдением перевязки швов. Следов окалывания кромок и углов не наблюдается.
Удовлетворительное	11—30	Незначительное обулыживание кромок и околвшиеся углы. Трещины в отдельных кирпичах. Небольшое истирание поверхности.
Не вполне удовле- творительное	31—40	Наблюдаются трещины и выкрашивание отдельных кирпичей. Обулыживание кромок и околвшиеся углы. Значительное неравномерное истирание поверхности. Просадки и выбоины с застоями воды. Требуется ремонт с заменой отдельных кирпичей и ремонтом основания на площади до 20%.

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Neapmierinošs	41— 60	Ievērojama ķieģeļu nolietošanās un šķautņu noapaļošanās. Ietves virsma nelīdzena, ar lielām bedrēm. Pamatojums vietām iesēdies. Nepieciešams remonts, pieliekot jaunu materiālu laukumā līdz 50%.
Slikts	61—100	Pilnīgs bruģējuma sairums. Pamatojums iesēdies. Ir daudz bedru, kas kavē kājnieku satiksmi. Nepieciešama pamatojuma un seguma pārbūve.

20. Metlaha vai betona plātnītes

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Brūģējums līdzens un blīvs. Plātnītes veselās. Izdrupšana pie šuvēm nav novērojama.
Apmierinošs	11— 30	Atsevišķās vietās plātnītes saplaisājušas un šuvju vietās izdrupušas. Pamatojuma iesēšanās nav novērojama. Nelielas bedres un virsmas nodilums.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Novērojamas plaisas un plātnīšu izdrupšana. Iesēdumi un bedres, kurās sakrājijs ūdens. Diezgan liels, nevienmērīgs virsmas nodilums. Nepieciešams remonts, pieliekot jaunas plātnītes un atremontējot pamatojumu laukumā līdz 20%.
Neapmierinošs	41— 60	Pamatojums nosēdies. Lielas bedres. Liels daudzums izdrupušu plātnīšu. Nepieciešams remonts, pieliekot jaunas plātnītes un atremontējot pamatojumu laukumā līdz 50%.
Slikts	61—100	Ir lielas bedres. Pamatojums nosēdies un vietām sabrucis. Vietām pilnīga plātnīšu nolietošanās. Saslēgšanās ar malu vai apmali izirusi. Nepieciešama seguma un pamatojuma pārbūve.

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Неудовлетворительное	41—60	Значительный износ и обулыживание кирпича. Поверхность тротуара неровная, с большими выбоинами. Основание местами осело. Требуется ремонт с добавлением нового материала на площади до 50%.
Плохое	61—100	Полное расстройство мощения. Основание осело. Наличие большого количества выбоин, затрудняющих пешеходное движение. Требуется переустройство покрытия и основания.

20. Метлахские или бетонные плитки

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Мощение ровное и плотное. Плитки в сохранности. Выкрашивания по швам не наблюдается.
Удовлетворительное	11—30	Плитки местами потрескались и выкрошились по швам. Просадок основания не наблюдается. Небольшие выбоины и истирание поверхности.
Не вполне удовлетворительное	31—40	Наблюдаются трещины и выкрашивание плиток. Просадки и выбоины с застоями воды. Значительное неравномерное истирание поверхности. Требуется ремонт с добавлением новых плиток и ремонтом основания на площади до 20%.
Неудовлетворительное	41—60	Основание осело. Большие выбоины. Большое количество выкрошившихся плиток. Требуется ремонт с добавлением новых плиток и ремонтом основания до 50% площади.
Плохое	61—100	Наличие больших выбоин. Основание осело и местами разрушено. Местами полный износ плиток. Сопряжение с бортом или подзором разрушено. Требуется переустройство покрытия и основания.

21. Apaļo akmeņu ietves

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Brūģējums līdzens un blīvs. Akmeņi vienādi. Bedrū nav. Ūdens sastāšanās nav.
Apmierinošs	11— 30	Nelielas bedres, kurās sastāties ūdens. Saslēgšanās ar slīpo piebrūģējumu blīva.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Ir bedres un iesēdumi. Brūģa virsma nelīdzena. Ir ūdens sastāšanās. Saslēgšanās ar slīpo piebrūģējumu vietām izjaukta. Nepieciešams kārtējais remonts, pieliekot jaunus akmeņus un izlabojot pamatojumu laukumā līdz 20%.
Neapmierinošs	41— 60	Brūģējums izjaukts; ir lielas bedres, kurās sastāties ūdens. Saslēgšanās ar slīpo piebrūģējumu lielā garumā izjaukta. Nepieciešams remonts ar jaunu materiālu pielikšanu un pamatojuma remontu laukumā, līdz 50%.
Slikts	61—100	Brūģējums pilnīgi izjaukts. Daudz bedrū. Nepieciešama ietves pārbūve.

22. Apmāles (betona, granīta un citas)

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Akmeņi pilnīgi vertikāli, labi piestrādāti, nav plaisu un atskaldījumu.
Apmierinošs	11— 30	Neliela novirze no vertikāles, nelieli šķautņu atskaldījumi. Nepieciešama atsevišķu akmeņu stāvokļa izlabošana.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Ap 20% akmeņiem ir novirze no vertikāles. Atsevišķiem akmeņiem ir plaisas un bojājumi. Nepieciešama pamatojuma izlabošana un atsevišķu akmeņu apmaiņa.
Neapmierinošs	41— 60	Ap 50% akmeņiem ir novirze no vertikāles. Plaisas un bojājumi. Nepieciešams remonts, izlabojot pamatojumu un pieliekot jaunus akmeņus.
Slikts	61—100	Apmāle pilnīgi izjaukta. Nepieciešama pilnīga pārlīksana.

21. Булыжные тротуары

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Мощение ровное и плотное. Камень равномерный. Выбоин не наблюдается. Застоев воды нет.
Удовлетворительное	11—30	Небольшие выбоины с застоями воды. Сопряжение с подзором плотное.
Не вполне удовлетворительное	31—40	Наличие выбоин и просадок. Поверхность мощения неровная. Застой воды. Сопряжение с подзором местами разрушено. Требуется текущий ремонт с добавлением нового камня и ремонтом основания на площади до 20%.
Неудовлетворительное	41—60	Расстройство мощения и большие выбоины с застоями воды. Сопряжение с подзором на большом протяжении разрушено. Требуется ремонт с добавлением новых материалов и ремонт основания на площади до 50%.
Плохое	61—100	Полное расстройство мощения. Наличие большого количества выбоин. Требуется переустройство тротуара.

22. Борты (бетонные, гранитные и прочие)

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Камни строго вертикальные, хорошо пригнаны, без трещин и околов.
Удовлетворительное	11—30	Незначительное отклонение от вертикали, небольшие околы кромок. Требуется выправление отдельных камней.
Не вполне удовлетворительное	31—40	До 20% камней имеют отклонения от вертикали. Отдельные камни имеют трещины и повреждения. Требуется исправление основания и замена отдельных камней.
Неудовлетворительное	41—60	До 50% камней имеют отклонения от вертикали. Трещины и повреждения. Требуется ремонт с исправлением основания и добавлением новых камней.
Плохое	61—100	Полное расстройство борта. Требуется сплошная перестилка.

23. Slīpie piebruģējumi (apaļo akmeņu)

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Bruģa nogāzes un virsma līdzena un blī- va, izlauztu akmeņu nav.
Apmierinošs	11— 30	Bruģa virsma līdzena. Saslēgšanās vietā ar tekni un ietves šķautnē ir atsevišķi iz- lauzti akmeņi.
Ne visai apmierinošs	31— 40	Bruģis nav pilnīgi blīvs. Saslēgšanās vietā ar tekni un pa ietves šķautni bruģis vietām izjaukts un trūkst akmeņu. Nepiecie- šams remonts, pielietojot jaunus akmeņus.
Neapmierinošs	41— 60	Atsevišķu bruģa laukumu izjaukums ar akmeņu zudumiem — laukumā līdz 50%. Ne- pieciešams remonts, pielietojot jaunus akme- ņus un izlabojot pamatojumu.
Slikts	61—100	Pilnīgi izjaukts nogāzes bruģis. Akmeņi lielā garumā izlauzti un pazuduši. Nepiecie- šama slīpā piebruģējuma pārbūve.

24. Koka caurules ar maziem diametriem

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0— 10	Koka materiāls skaists. Puvuma nav. At- sevišķi dēļi vai pusbaļķi nav izspiedušies.
Apmierinošs	11— 30	Ir virsmas puvas pazīmes, bet sabru- kums cauruļvadā trasē nav pamanāms.
Neapmierinošs	31— 60	Cauruļvada trasē ir grunts iesēdumi. At- sevišķas cauruļu vietas ir sapuvušas un iz- gāzušas. Ir atsevišķu dēļu un pusbaļķu iz- spiešanās. Cauruļvadā spraugas.
Slikts	61—100	Grunts iesēdumi garos posmos. Pilnīga sieniņu deformēšanās un sabrukšana. Cauruļ- vads nedarbojas.

23. Подзоры булыжные

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Поверхность мощения откоса ровная и плотная, выбившихся камней не имеется.
Удовлетворительное	11—30	Поверхность мощения ровная. У сопря- жения с лотком и по бровке тротуара име- ются отдельно выбившиеся камни.
Не вполне удовле- творительное	31—40	Нарушение плотности мощения. У сопря- жения с лотком по бровке тротуара мо- щение местами разрушено, камни утрати- лись. Требуется ремонт с добавлением но- вого камня.
Неудовлетворитель- ное	41—60	Расстройство участков мощения на пло- щади до 50% с утратой камня. Требуется ремонт с добавлением нового камня и ис- правлением основания.
Плохое	61—100	Полное расстройство мощения откоса. Камень на значительном протяжении выбит и утрачен. Требуется переустройство под- зора.

24. Деревянные трубы небольших диаметров

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Дерево свежее. Загнивания не имеется. Выпучивание отдельных досок или пластин не наблюдается.
Удовлетворительное	11—30	Имеются признаки поверхностного загни- вания, но разрушений по линии прокладки труб не наблюдается.
Неудовлетворитель- ное	31—60	По линии прокладки труб имеются про- садки грунта. Отдельные места труб про- гнили и провалились. Выпучивание отдель- ных досок и пластин. Зазоры трубопровода.
Плохое	61—100	Просадки грунта на большом протяже- нии. Полная деформация и разрушение стенок. Трубопровод не работает.

25. Koka caurules ar lieliem diametriem

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Koka materiāls skaists. Puvuma nav.
Apmierinošs	11—30	Sabrukums cauruļvada trasē nav novērojams. Cauruļu galiem ir nelieli bojājumi — plaisas un atsevišķu vietu izdrupumi. Nesa- krišana saduru vietās nav uzskaitīta.
Neapmierinošs	31—60	Cauruļvada trasē ir grunts iesēdumi, cau- ruļu gali izdrupuši. Saduru vietas nesakrīt, un cauruļvada kritums nav pareizs sakarā ar atsevišķu posmu nosēšanos. Spraugas cauruļvadā.
Slikts	61—100	Grunts iesēšanās lielos posmos. Sakarā ar pilnīgu sienu sabrukšanu garā posmā caur cauruļvadu nevar redzēt spidam gaismu.

26. Kieģeļu caurules ar lieliem diametriem

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Kritumi kārtībā. Grunts nosēšanās cau- ruļu trasē nav. Cauruļu galu apdrupšana un saišana nav novērojama.
Apmierinošs	11—30	Kritumi pareizi. Cauruļu galos neliela mūrējuma izīršana — atsevišķi sairuši ķieģeļi un nelielas plaisas sienās un velvē.
Neapmierinošs	31—60	Diezgan liels daudzums sairstošu ķieģeļu. Ir ievērojamas plaisas sienās un velvē. Pa- matojuma sēšanās dēļ kritums izjaukts. Netī- rumu un ūdens sakrāšanās.
Slikts	61—100	Cauruļvada trasē lielos posmos grunts nosēšanās. Vietām mūrējums sabrucis. Kri- tumi izjaukti. Cauruļvads nedarbojas.

25. Деревянные трубы больших диаметров

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Дерево свежее. Загнивания не имеется.
Удовлетворительное	11—30	Разрушений по линии прокладки труб не наблюдается. Концы труб имеют незначи- тельные повреждения в виде трещин и вы- крошившихся отдельных мест. Расхожде- ний в стыках не наблюдается.
Неудовлетворитель- ное	31—60	По линии прокладки труб имеются про- садки грунта, концы труб выкрошились. Имеются расхождения стыков и нарушение уклонов трубопровода из-за осадки отдель- ных звеньев. Зазоры трубопровода.
Плохое	61—100	Просадки грунта на большом протяже- нии. Трубопровод не просвечивается из-за полного разрушения стенок на большом протяжении.

26. Кирпичные трубы больших диаметров

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Уклоны в порядке. Осадки грунта по ли- нии прокладки труб не имеется. Выкраши- вания и выветривания концов труб не на- блюдается.
Удовлетворительное	11—30	Уклоны правильные. В концах труб не- значительные разрушения кладки в виде отдельных выветривающихся кирпичей и небольших трещин в стенках и своде.
Неудовлетворитель- ное	31—60	Значительное количество выветриваю- щихся кирпичей. Наличие значительных трещин в стенках и своде. Уклон нарушен из-за осадки основания. Засорение и застой воды.
Плохое	61—100	По линии прокладки труб осадка грунта на значительном протяжении. Местами кладка обвалилась. Уклоны нарушены. Тру- бопровод не работает.

27. Betona un dzelzsbetona caurules

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Kritumi pareizi. Grunts nosēšanās cauruļ- vada trasē nav novērojama. Sadurvietas nav nosēdušās, nav arī spraugu. Cauruļu gali pil- nīgā kārtībā.
Apmierinošs	11—30	Kritumi pareizi. Cauruļu galos ir nelieli bojājumi nelielu plaisu veidā. Novirzīšanās cauruļu savienojumu vietās nav novērojama.
Neapmierinošs	31—60	Sienām ir ievērojami bojājumi. Novēroja- mi atsegti posmi. Kritumi izjaukti. Sieniņas nesakrīt, un posmi nosēdušies. Netīrumu un ūdens sakrāšanās.
Slikts	61—100	Cauruļvada trasē lielā posmā grunts no- sēšanās. Cauruļu sieniņām ir sabrukušas vie- tas. Cauruļu izejas sabrukušas. Ūdens notece nedarbojas.

28. Ķieģeļu akas

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Mūrējums pilnīgā kārtībā. Mūrējuma šu- vēs izdrupšanas plaisu nav. Lūka, vāks un režģi labā stāvoklī.
Apmierinošs	11—30	Nelielas plaisas pa mūrējuma šuvēm ar atsevišķu ķieģeļu izdrupšanas un sairšanas pazīmēm. Lūka, vāks un režģi kārtībā.
Neapmierinošs	31—60	Akas sienās ievērojamas plaisas. Ķieģeļu un javas izdrupšana. Vākam, lūkai un rež- ģiem ir bojājumi.
Slikts	61—100	Ievērojamas deformācijas un sabrukums akas sieniņās un dibenā. Vāks saplīsis, režģi salauzti.

27. Бетонные и железобетонные трубы

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Уклоны правильные. Осадки грунта по линии прокладки труб не наблюдаются. Осадки и разъединений стыков не имеется. Концы труб в полной сохранности.
Удовлетворительное	11—30	Уклоны правильные. Концы труб имеют незначительные повреждения в виде не- больших трещин. Расхождений в стыках не наблюдается.
Неудовлетворитель- ное	31—60	Стенки имеют значительные поврежде- ния. Наблюдаются обнажившиеся про- межутки. Уклоны нарушены. Расхождения в стыках и осадка звеньев. Засорение и застой воды.
Плохое	61—100	По линии прокладки труб осадка грунта на значительном протяжении. Стенки труб имеют разрушения. Выходы труб разруше- ны. Водосток не действует.

28. Кирпичные колодцы

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Кладка в полном порядке. Трещины и вы- ветривания швов кладки не имеется. Люк, крышка и решетка в хорошем состоянии.
Удовлетворительное	11—30	Небольшие трещины по швам кладки со следами выветривания и выкрашивания от- дельных кирпичей. Люк, крышка и решетка в исправности.
Неудовлетворитель- ное	31—60	В стенках колодца значительные трещи- ны. Выкрашивание кирпичей и раствора. Люк, крышка и решетка имеют поврежде- ния.
Плохое	61—100	Значительные деформации и разрушения стенок и дна колодца. Крышка расколота, решетка поломана.

29. Betona akas

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Plaisu un bojājumu sienās nav. Gredzenu savienojumu vietu novirzīšanās nav novērojama. Tekne kārtībā. Lūka, vāks un režģi labā stāvoklī.
Apmierinošs	11—30	Akas sienās nelielas plaisas. Atsevišķu gredzenu nobīdīšanās nav novērojama. Tekne kārtībā. Lūka, vāks un režģi kārtībā.
Neapmierinošs	31—60	Akas gredzeniem ir nobīdīšanās. Sienās ir bojājumi lielu plaisu veidā. Tekne sabrukusi. Lūkai, vākam un režģiem ir bojājumi.
Slikts	61—100	Akas gredzeniem ir ievērojami bojājumi. Vāks saplīsis, režģi salauzīti.

30. Koka akas

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Koka materiāls jauns. Iepūšanas pazīmju nav. Atsevišķi dēļi vai pusbaļķi nav izspiekušies. Lūka, vāks un režģi labā stāvoklī.
Apmierinošs	11—30	Ir iepūšanas pazīmes. Lūka, vāks un režģi kārtībā.
Neapmierinošs	31—60	Akas sienas stipri iepuvušas, atsevišķi dēļi un pusbaļķi ir izspiekušies. Akā ir ievērojams daudzums grunts. Lūkai, vākam un režģiem ir bojājumi.
Slikts	61—100	Pilnīgs akas sienu sabrukums. Grunts nobirusi uz akas dibena. Vāks saplīsis, režģi salauzīti.

29. Бетонные колодцы

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Трещин и повреждений в стенках нет. Расхождений стыков колец не наблюдается. Лоток в исправности. Люк, крышка и решетка в хорошем состоянии.
Удовлетворительное	11—30	Небольшие трещины в стенках колодца. Сдвигов отдельных колец не наблюдается. Лоток в исправности. Люк, крышка и решетка в исправности.
Неудовлетворительное	31—60	Кольца колодца имеют сдвиги. Стенки имеют повреждения в виде больших трещин. Лоток разрушен. Люк, крышка и решетка имеют повреждения.
Плохое	61—100	Кольца колодца имеют большие разрушения. Крышка расколота, решетка поломана.

30. Деревянные колодцы

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Дерево свежее. Признаков загнивания не имеется. Выпучиваний отдельных досок и пластин нет. Люк, крышка и решетка в хорошем состоянии.
Удовлетворительное	11—30	Имеются признаки загнивания. Люк, крышка и решетка в исправности.
Неудовлетворительное	31—60	Стенки колодца значительно прогнили, имеются выпучивания отдельных досок и пластин. В колодце имеется значительное количество грунта. Люк, крышка и решетка имеют повреждения.
Плохое	61—100	Полное разрушение стенок колодца. Грунт осыпался на дно колодца. Крышка расколота, решетка поломана.

31. Koka tilti

Stāvoklis	Nolietojuma procenta	Pazīmes
Labs	0—10	Krasta un starppāļiem nav pūšanas pazīmju. Pakšu balstos nav novērojama balstu nošķiešanās un nav izskalojumu pie tiem, kā arī nav sienīņu un atsevišķu balķu izspiešanās. Savienojumi ar uzkalām pilnīgi blīvi, un tiem nav izžūšanas un mehānisku bojājumu pazīmju. Savienojumu ligzdās nav puvumu. Koksne tīra un nav saindēta ar sēnīti. Sijās un atgāžņos nav puvuma pazīmju. Nav plaisu, atsevišķu saliektu atgāžņu nokarēs, atskaldišanās iecirtumos. Tilta brauktuves daļā nav ievērojamu mehānisku bojājumu no transporta. Nav uzkrājis daudz putekļu un dubļu. Riteņu atvairbrusas kārtībā. Margas nav izkustinātas, un tām nav puvuma pazīmju, nav arī ievērojamu mehānisku bojājumu. Atgāžņi un režģa horizontālie koki kārtībā.
Apmierinošs	11—30	Balstu daļās novērojami nelieli mehāniski bojājumi, kas nodarīti ledus iešanas laikā. Sijām nav nokares pazīmju, nav novērojamas žūšanas plaisas, kas varētu kavēt uzņemt esošās slodzes. Atgāžņu savienojumu vietās savienojumiem un iecirtumiem nav sabrukuma pazīmju. Iecirtumos blīvums sakarā ar izžūšanu vietām izjaukts. Pakšu balstiem mehānisku bojājumu pazīmes, kas radušās no ledus iešanas, bet iecirtumu sabrukšana un sienīņu izspiešanās nav novērojama. Brauktuves daļai (klātnei) ir nodiluma un mehānisku bojājumu pazīmes, kuri cēlušies no transporta līdzekļiem. Margām ir puvuma pazīmes, kā arī mehānisku bojājumu pēdas. Riteņu atvairbrusas jāmaina. Ielvas daļa daļēji jāmaina.
Neapmierinošs	31—60	Krasta un starppāļiem ir pūšanas pazīmes, galvenokārt iecirtumu un potējumu vietās, ūdenslīmeņa maiņas robežās. Pāļi, kas balsta sienīņas, ir bojāti, un tie jāmaina. Akmens bēruuns zem tilta izskalots. Pakšu balstos novērojama atsevišķu balķu izspiešanās. Ie-

31. Деревянные мосты

Состояние	Процент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Береговые и промежуточные сваи не имеют признаков загнивания. В ряжевых опорах не наблюдается наклонения опор и подмывов около них, а также выпучивания стенок и отдельных бревен. Соединения с насадками вполне плотны и не носят признаков расстройств от усушки и механических повреждений. Нет загнивания в гнездах. Дерево чисто и не заражено грибом. В прогонах и подкосах отсутствуют признаки загнивания. Нет трещин, провисания, искривления, отдельных подкосов, скалывания во врубах. В проезжей части моста нет значительных механических повреждений от проезжающего транспорта. Нет большого скопления пыли и грязи. Колесоотбойные брусья в сохранности. Перила не расшатаны и не носят признаков загнивания, отсутствуют значительные механические повреждения. Подкосы и нажилыны в сохранности.
Удовлетворительное	11—30	В опорных частях наблюдаются следы незначительных повреждений от ледохода. Прогонь не носят признаков провисания, но наблюдаются трещины от усушки, не влияющие на сопротивляемость существующей нагрузки. Подкосы в местах соединений не носят признаков значительных расстройств во врубах и скреплениях. Плотность во врубах, вследствие усушки, местами нарушена. Ряжевые опоры носят признаки механических повреждений льдом, но расстройств во врубах и выпучивания в стенках не наблюдается. Проезжая часть (в настиле) носит признаки истирания и механических повреждений проезжающим транспортом. Перила имеют признаки загнивания, а также следы механических повреждений. Колесоотбойные брусья требуют замены. Тротуарный настил требует частичной замены.
Неудовлетворительное	31—60	Береговые и промежуточные сваи носят признаки загнивания, особенно в местах врубок и наращивания свай и в пределах переменного горизонта. Сваи, поддерживающие заборные стенки, пришли в негодность и требуют замены. Каменная от-

Stāvoklis	Nolietojuma pro-cents	Pazīmes
		cirtumu bojājumi, pamatojumu izskalojumi, ievērojami mehāniski bojājumi, kas cēlušies ledus iešanas laikā. Uzkalas iepuvumu dēļ daļēji jāmaina. Novērojama noskaldīšanās un saspiešana iecirtumos. Sijās ir ievērojama izliece, savienojumos plaisas. Atsevišķi atgāžņi izslīdējuši no savām ligzdām. Brauktuves daļa — seguma kārtis ievērojami iepuvušas, ir nepieciešama to daļēja apmaiņa pret jaunām. Virsējais dēļu klājs pa lielāka daļai jānomaina ar jaunu. Riteņu atvairbrusas ir nederīgas. Margu rokturi, horizontālie režģa koki un atgāžņi ir iepuvuši, izlodzījušies un salauzīti, kādēļ tie ir jāmaina. Margu stabīņi iepuvuši, izlodzījušies, un tie arī jāapmaina.
Slikts	61—100	Krasta un starpbalstu pāļi sapuvuši; nepieciešama to lielākās daļas apmaiņa, Diagonālie un horizontālie saišķi sapuvuši, un tiem ir ievērojami bojājumi. Atskaldījumi un sapiedumi paliktņū un seglu koku zobos.

32. Mūra, betona un dzelzsbetona tilti

Stāvoklis	Nolietojuma pro-cents	Pazīmes
Labs	0—10	Balstu mūrī nav plaisu, šuvju izdrupšana nav novērojama, nav mitruma sūkšanās un javas sadīšanas pēdu. Apšuvumā nav defektu. Arku tiltos nav novērojamas plaisas slēgumos, nav šuvju izdrupšanas pazīmju. Apšuvumam nav sadalījušos javas notecējumu un traipu. Betona un dzelzsbetona tiltu laidumu konstrukcijās nav plaisu, nav novērojama atsegta armatūra un apmetums, kas atdalās. Nelielu diametru caurtekās nav plaisu un lū-

Состояние	Про-цент износа	Признаки
		сыпь под мостом размыва. В ряжевых опорах наблюдается выпучивание отдельных бревен. Расстройство во врубках, подмывы основания, следы значительных механических повреждений от ледохода. Насадки частично, вследствие загнивания, требуют замены новыми. Наблюдаются явления скола и смятий во врубках. В прогонах имеются значительные прогибы, наблюдаются трещины в замках. Отдельные подкосы вышли из своих гнезд. Проезжая часть — накатник значительно прогнул и требует частичной замены новым. Верхний дощатый настил в большей своей части требует замены новым. Колесоотбойные брусья пришли в негодность. Перильные поручни, нажилыны и подкосы несут следы загнивания, расшатались, поломаны и требуют замены новыми. Перильные тумбы прогнулись, расшатались и требуют замены.
Плохое	61—100	Сваи береговых и промежуточных опор прогнулись и требуют в большей части замены новыми. Диагональные и горизонтальные схватки прогнулись и имеют большие повреждения. Сколы и смятия в зубьях подушек и подбалок.

32. Каменные, бетонные и железобетонные мосты

Состояние	Про-цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Кладка опор трещин не имеет, не наблюдается выветривания швов, нет следов просачивания влаги и выщелоченности раствора. Облицовка дефектов не имеет. В арочных мостах не наблюдается трещин у ключа и пят арок, нет признаков выветривания швов, облицовки, нет потеков выщелоченного раствора или сырых пятен. В пролетном строении бетонных и железобетонных мостов отсутствуют трещины, не наблюдается обнажившейся арматуры, от-

Stāvoklis	Nolletojuma pro-cents	Pazīmes
Apmierinošs	11— 30	zumu, nav arī posmu nosēšanās. Teknes ie- ejas un izejas atvērumi kārtībā. Grunts kārtā virs caurtekas pietiekoša, lai mikstinātu si- tienus, ko rada transporta līdzekļi. Nav novērojama atsegta armatūra. Tiltā braucamās daļas bruģis gluds un blīvs, ir nelielas bedres. Parapets, statī, margas un režģis bez bojājumiem. Kordona akmens uz balstiem ir kārtībā. Balstu mūrī plaistu nav, toties manāma šuvju izdrupšana apšuvumā. Sakarā ar ap- šuvuma nevienādību vai arī sakarā ar sliktu sasaistišanu ar mūri novērojamas nelielas plaisas, kas neaiziet līdz balstu augšai un pamatu izvirzījumam (lielākais plaisu pla- tums vidū, galos tās izzūd). Nav plaisu vel- vju slēgumā un pēdās, bet manāma apšuvu- ma šuvju izdrupšana. Apmetums vietām no- kritis. Novērojamas sīkas matu plaisas, kas iet paralēli arkas vai sijas asij. Nelielu dia- metru caurtekās nav lielu plaisu, kā arī pos- mu nosēšanās un armatūras atsegumu. Ne- pieciešama ieejas un izejas vietu nostiprinā- šana. Brauktuves un ietvju bruģi ievērojamas bedres, kurās sastāties ūdens. Nepieciešams remonts, pielietojot jaunus materiālus. Para- petam ir neliela novirze no vertikāles, kor- dona akmeņi vietām jānostiprina.
Neapmierinošs	31— 60	Apšuvumam ir ievērojamas apdrupšanas pēdas. Novērojamas plaisas mūra šuvēs. Ap- šuvums vietām nokritis, atsedzot mūri. No- vērojami notecējumi no mitruma caursūkša- nās un javas nodalīšanās. Ir plaisas balsta priekšējā sienā, kuras sākas no balstakmens un iet uz pamata izvirzījumu. Atpakaļ atvir- zītās sienās novērojamas plaisas, kas sā- kas pie pamata un iet uz augšu. Atpakaļ at- virzīto sienā saslēgšanās vietās ar balstu ir dziļas plaisas, zemāk par pamatu izvirzī- jumu, paplašinoties uz leju. Arkas slēgumā

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Удовлетворительное	11—30	стающей штукатурки. В трубах малых от- верстий нет трещин, изломов, просадок звеньев, лотки входного и выходного отвер- стий в исправности. Слой грунта поверх трубы достаточен для смягчения ударов, производимых экипажами. Не наблюдается обнажившейся арматуры. Поверхность за- мощения проезжей части моста ровная и плотная, имеются небольшие выбоины. Па- рапеты, стойки, перила и решетки не име- ют повреждений; кордонный камень на устоях в сохранности. Кладка опор трещин не имеет, но за- метны следы выветривания швов в облицовке. Ввиду неоднородности или плохой связи с кладкой, наблюдаются незначитель- ные трещины, не доходящие до верха опор и обреза фундамента (ширина трещины на- большая посередине, по концам сходящая на нет). Нет трещин в ключах и пятах сво- дов, но имеются выветрившиеся швы облицовки. Штукатурка местами отвалилась. Наблюдаются мелкие, волосные трещины, идущие параллельно оси арки или балки. В трубах малых отверстий нет больших тре- щин, а также просадок звеньев и обна- жившейся арматуры. Требуются укрепле- ния лотков входного и выходного отвер- стий. В поверхности замощения проезжей час- ти и тротуаров имеются значительные вы- боины с застоями воды. Требуется ремонт с добавлением нового материала. В пара- петах имеются незначительные отклонения от вертикали, кордонный камень требует местами укрепления. Облицовка носит следы значительного выветривания. Наблюдаются трещины по швам кладки. Облицовка местами отвали- лась, обнажив кладку, заметны следы по- токов от просачивания влаги и выщелочен- ного раствора. Имеются трещины на пе- редней стенке устоя, начинающиеся от под- ферменника и направляющиеся к обрезу фундамента. В обратных стенках наблю- даются трещины, начинающиеся у основа- ния и идущие кверху. В местах сопряже- ния обратных стенок с устоем имеются
Неудовлетворительное	31—60	

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
		un pie pēdām novērojamas nelielas plaisas, kas iet stateniski arkas asij, kā arī ievērojamas plaisas vaigu sienās; dzelzsbetona siju tiltos novērojamas plaisas, kas iet stateniski sijas asij. Caurtekās ar nelielu diametru ir plaisas sienās un atsevišķu posmu nosēšanās.

33. Koka žogi

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Stabiem nav novirzes no vertikālā stāvokļa. Stabi ir noturīgi. Koka materiāls labi saglabājies, bez trupējuma. Režģiem nav mehānisku bojājumu. Krāsojums saglabājies.
Apmierinošs	11—30	Atsevišķiem stabiem ir neliela novirze no vertikālā stāvokļa. Režģim vietām ir mehāniski bojājumi. Krāsojums zudis. Sēta visumā noturīga.
Neapmierinošs	31—60	Horizontālie koki (šķēršļi) vietām sapuvuši.
Slikts	61—100	Stabi un horizontālie koki (šķēršļi) sapuvuši un nolietoties. Atsevišķi posmi salauzīti un nozūduši. Žogs var sagāzties. Nepieciešams kapitālais remonts, izlietojot vairāk par 50% jaunu materiālu.

34. Metāla žogi mūra stabos

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	0—10	Mūra stabiem nav plaisu un atvirzīšanās no vertikāles. Režģis posmos starp stabiem labā stāvoklī.

Состояние	Про- цент износа	Признаки
		глубокие трещины, идущие ниже обреза фундамента, уширяясь книзу. У ключа и пяток арок наблюдаются небольшие трещины, идущие перпендикулярно оси арок, а также значительные трещины в щековых стенках; в железобетонных балочных местах наблюдаются трещины, идущие перпендикулярно оси балки. В трубах малых отверстий имеются трещины в стенках и просадка отдельных звеньев.

33. Ограждения деревянные

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	В столбах нет отклонений от вертикали. Столбы устойчивы. Дерево в полной сохранности, без гнили. Решетка не имеет механических повреждений. Окраска сохранилась.
Удовлетворительное	11—30	Отдельные столбы имеют небольшое отклонение от вертикали. Решетка местами имеет механические повреждения. Окраска утратилась. В целом забор устойчив.
Неудовлетворительное	31—60	Пажилины местами прогнили.
Плохое	61—100	Опорные столбы и пажилины прогнили и подтерты. Отдельные звенья поломаны и утратились. Забор грозит обрушиться. Требуется капитальный ремонт с добавлением более 50% нового материала.

34. Ограждения металлические в каменных столбах

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	0—10	Каменные столбы не имеют трещин и отклонений от вертикали. Решетка в звеньях между столбами в хорошем состоянии.

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Apmierinošs	11— 30	Stabos ir nelielas plaisas un bojājumi, bet novirze no vertikāles nav novērojama. Režģis vietām ir bojāts.
Neapmierinošs	31— 60	Stabiem ir ievērojamas plaisas un novirze no vertikāles. Ir atsevišķu stabu mūrējuma sairums. Atsevišķi režģa elementi izsisti.
Slikts	61—100	Atsevišķu stabu sabrukums lielos posmos. Trūkst daži režģa posmi. Nepieciešams kapitālais remonts, izlietojot vairāk par 50% jaunu materiālu.

35. Mūra iezogojumi

Stāvoklis	Nolie- tojuma pro- cents	Pazīmes
Labs	1— 10	Mūrējumā nav plaisu, izņemot matu plaisas apmetumā. Nav novirzes no vertikālā stāvokļa. Cokola un dzegu horizontālās līnijas bez izliekumiem.
Apmierinošs	11— 30	Mūrējumā ir niecīgas plaisas. Apmetums vietām atlupis. Novirze no vertikālā stāvokļa nav novērojama. Cokola un dzegas horizontālo līniju nelieli izliekumi.
Neapmierinošs	31— 60	Mūrējumā ir vertikālas plaisas. Apmetums nokritis lielās platībās. Ievērojami lieli cokola un dzegu horizontālo līniju izliekumi un novirzes no vertikālās plakšnes. Mūrējumā ir izdrupumi.
Slikts	61—100	Ievērojami lielas deformācijas, kas var radīt sabrukumu. Mūrējums saspiests un drūp. Nepieciešams kapitālais remonts, izlietojot jaunu materiālu vairāk par 50%.

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Удовлетворительное	11—30	Столбы имеют небольшие трещины и повреждения, но отклонений от вертикали не наблюдается. Решетка местами повреждена.
Неудовлетворительное	31—60	Столбы имеют значительные трещины и отклонения от вертикали. Имеются разрушения в кладке отдельных столбов. Отдельные элементы решетки выбиты.
Плохое	61—100	Разрушение отдельных столбов на большом расстоянии. Отсутствие ряда звеньев. Требуется капитальный ремонт с добавлением более 50% нового материала.

35. Ограждения каменные

Состояние	Про- цент износа	Признаки
Хорошее	1—10	Трещин в кладке не имеется, за исключением флосных в штукатурке. Нет отклонений от вертикали. Горизонтальные линии цоколя и карниза без искривлений.
Удовлетворительное	11—30	В кладке имеются незначительные трещины. Штукатурка местами отвалилась. Отклонений от вертикали не наблюдается. Небольшие искривления горизонтальных линий цоколя и карниза.
Неудовлетворительное	31—60	В кладке имеются вертикальные трещины. Штукатурка утратилась на большом протяжении. Значительное искривление горизонтальных линий цоколя и карниза и отклонение от вертикальной плоскости. Разрушения в кладке.
Плохое	61—100	Значительные деформации, угрожающие обвалом. Кладка раздавлена и рассыпается. Требуется капитальный ремонт с добавлением более 50% нового материала.

Tabula būvju un ierīču nodošanai procentos pret to atjaunošanas vērtību
Таблица обеспечения строений и сооружений в процентах к восстановительной их стоимости

Факт. капош. gadu skaitis	Капошанас ilgums (gados) Долговечность (в годах)										Средства к восстановительной их стоимости									
	лет число факт. службы	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	30	40	50
2	28	22	18	15	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	6	5	4	3	2	
3	48	38	30	25	22	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	6	4	3	
4	72	55	46	37	32	28	24	22	20	18	16	15	14	13	13	12	8	6	4	
5	100	76	61	50	43	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16	15	10	7	6	
6	—	100	80	65	55	48	41	37	33	30	28	25	23	22	20	19	12	9	7	
7	—	—	100	82	69	59	52	46	41	37	35	31	29	27	25	23	14	10	8	
8	—	—	—	100	84	72	62	55	50	44	40	37	34	32	30	28	17	12	9	
9	—	—	—	—	100	85	74	65	58	52	48	43	40	37	34	32	20	14	11	
10	—	—	—	—	—	100	86	76	68	61	55	50	47	43	40	37	22	15	12	
11	—	—	—	—	—	—	100	87	78	70	63	58	53	49	45	42	25	17	13	
12	—	—	—	—	—	—	—	100	88	80	72	65	60	55	51	48	28	20	15	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	100	89	80	73	67	62	57	53	31	22	16	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	89	82	75	70	64	60	34	24	18	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	90	83	76	70	66	37	26	20	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	91	84	77	72	41	28	21	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	92	84	78	44	30	23	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	92	85	48	33	24	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	92	52	35	26	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	56	38	28	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	40	30	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	43	32	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	45	34	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	48	36	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	51	38	

Καίροσπας ίλγυς (gados)
 Долговечность в (годах)

[illegible]

Faktiskais kal- pošanas gadu skaitis Кол-во лет факт. службы	Kalpošanas ilgums (gados) Долговечность (в годах)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
4	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1
5	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2
6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2
7	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2
8	8	6	6	5	4	4	4	3	3	3
9	9	7	6	6	5	4	4	4	3	3
10	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4
11	11	9	8	7	6	6	5	5	4	4
12	12	10	9	8	7	6	6	5	5	4
13	13	11	9	8	7	7	6	6	5	5
14	14	12	10	9	8	7	7	6	6	5
15	16	13	11	10	9	8	7	6	6	6
16	17	14	12	10	9	8	8	7	6	6
17	18	15	13	11	10	9	8	7	7	6
18	20	16	14	12	11	10	9	8	7	7
19	21	17	15	13	11	11	9	8	8	7
20	22	18	16	14	12	11	10	9	8	8
21	24	20	17	14	13	11	10	9	9	8
22	25	21	18	15	13	12	11	10	9	8
23	27	22	19	16	14	13	11	10	10	9
24	28	23	20	17	15	13	12	11	10	9
25	30	24	21	18	16	14	13	11	11	10
26	31	25	22	19	16	15	13	12	11	10
27	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11
28	34	28	24	20	18	16	14	13	12	11
29	36	29	25	21	19	17	15	14	13	12
30	38	31	26	22	20	18	16	14	13	12
31	39	32	27	23	20	18	16	15	14	12
32	41	33	28	24	21	19	17	15	14	13
33	43	35	29	25	22	20	18	16	15	13
34	44	36	30	26	23	20	18	16	15	14
35	46	38	31	27	24	21	19	17	16	14
36	48	39	33	28	24	22	20	18	16	15
37	50	40	34	29	25	22	20	18	17	15
38	52	42	35	30	26	23	21	19	17	16

Faktiskais kal- pošanas gadu skaitis Кол-во лет факт. службы	Kalpošanas ilgums (gados) Долговечность (в годах)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
39	54	43	36	31	27	24	22	20	18	16
40	56	45	38	32	28	25	22	20	18	17
41	57	46	39	33	29	26	23	21	19	17
42	59	48	40	34	30	26	24	21	20	18
43	61	50	41	35	31	27	24	22	20	18
44	63	51	43	36	32	28	25	23	21	19
45	66	53	44	37	33	29	26	23	21	20
46	68	54	45	39	34	30	27	24	22	20
47	70	56	47	40	35	30	27	25	22	21
48	72	58	48	41	36	31	28	25	23	21
49	74	60	49	42	37	32	29	26	24	22
50	76	61	51	43	38	33	29	26	24	22
51	79	63	52	44	39	34	30	27	25	23
52	81	65	54	46	40	35	31	28	25	23
53	83	67	55	47	41	36	32	29	26	24
54	85	68	57	48	42	37	33	29	27	24
55	88	70	58	49	43	38	33	30	27	25
56	90	72	60	50	44	38	34	31	28	26
57	93	74	61	52	45	39	35	32	29	26
58	95	76	63	53	46	40	36	32	29	27
59	97	78	64	54	47	41	37	33	30	27
60	100	80	66	56	48	42	38	34	31	28
61	—	82	67	57	49	43	38	34	31	29
62	—	84	69	58	50	44	39	35	32	29
63	—	86	70	59	51	45	40	36	33	30
64	—	88	72	61	52	46	41	37	33	30
65	—	90	74	62	54	47	42	38	34	31
66	—	92	75	64	55	48	43	38	35	32
67	—	94	77	65	56	49	44	39	35	32
68	—	96	79	66	57	50	44	40	36	33
69	—	98	80	68	58	51	45	41	37	34
70	—	100	82	69	60	52	46	41	38	34
71	—	—	84	70	61	53	47	42	38	35
72	—	—	86	72	62	54	48	43	39	36
73	—	—	87	73	63	55	49	44	40	36
74	—	—	89	75	64	56	50	45	40	37
75	—	—	91	76	66	57	51	45	41	38

Faktiskais kal- pošanas gadu skaitis Колич. лет факт. службы	Kalpošanas ilgums (gados) Долговечность (в годах)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
76	—	—	93	78	67	58	52	46	42	38
77	—	—	94	79	68	60	53	47	43	39
78	—	—	96	81	69	61	54	48	43	40
79	—	—	98	82	71	62	55	49	44	40
80	—	—	100	84	72	63	56	50	45	41
81	—	—	—	85	73	64	57	51	46	42
82	—	—	—	87	75	65	58	51	46	42
83	—	—	—	89	76	66	59	52	47	43
84	—	—	—	90	77	67	60	53	48	44
85	—	—	—	92	79	68	61	54	49	44
86	—	—	—	93	80	70	62	55	50	45
87	—	—	—	95	81	71	63	56	50	46
88	—	—	—	97	83	72	64	57	51	47
89	—	—	—	98	84	73	65	58	52	47
90	—	—	—	100	86	74	66	59	53	48
91	—	—	—	—	87	76	67	60	54	49
92	—	—	—	—	88	77	68	61	54	49
93	—	—	—	—	90	78	69	61	55	50
94	—	—	—	—	91	79	70	62	56	51
95	—	—	—	—	93	80	71	63	57	52
96	—	—	—	—	94	82	72	64	58	52
97	—	—	—	—	97	83	73	65	59	53
98	—	—	—	—	99	84	74	66	60	54
99	—	—	—	—	100	86	75	67	60	55
100	—	—	—	—	—	87	76	68	61	56
101	—	—	—	—	—	88	78	69	62	56
102	—	—	—	—	—	89	79	70	63	57
103	—	—	—	—	—	91	80	71	64	58
104	—	—	—	—	—	92	81	72	65	59
105	—	—	—	—	—	93	82	73	66	60
106	—	—	—	—	—	95	83	74	67	60
107	—	—	—	—	—	96	84	75	68	61
108	—	—	—	—	—	97	86	76	69	62
109	—	—	—	—	—	99	87	77	70	63
110	—	—	—	—	—	100	88	78	71	64
111	—	—	—	—	—	—	89	79	72	64
112	—	—	—	—	—	—	90	80	73	65

Faktiskais kal- pošanas gadu skaitis Колич. лет факт. службы	Kalpošanas ilgums (gados) Долговечность (в годах)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
113	—	—	—	—	—	—	91	81	74	66
114	—	—	—	—	—	—	92	82	75	67
115	—	—	—	—	—	—	93	83	76	68
116	—	—	—	—	—	—	94	84	77	69
117	—	—	—	—	—	—	95	85	78	69
118	—	—	—	—	—	—	96	86	79	70
119	—	—	—	—	—	—	98	87	80	71
120	—	—	—	—	—	—	99	88	81	72
121	—	—	—	—	—	—	100	89	82	73
122	—	—	—	—	—	—	—	90	83	74
123	—	—	—	—	—	—	—	91	84	75
124	—	—	—	—	—	—	—	92	85	76
125	—	—	—	—	—	—	—	93	86	76
126	—	—	—	—	—	—	—	94	87	77
127	—	—	—	—	—	—	—	95	88	78
128	—	—	—	—	—	—	—	96	89	79
129	—	—	—	—	—	—	—	98	90	80
130	—	—	—	—	—	—	—	99	91	81
131	—	—	—	—	—	—	—	100	92	82
132	—	—	—	—	—	—	—	—	93	83
133	—	—	—	—	—	—	—	—	94	84
134	—	—	—	—	—	—	—	—	95	85
135	—	—	—	—	—	—	—	—	96	85
136	—	—	—	—	—	—	—	—	97	86
137	—	—	—	—	—	—	—	—	98	87
138	—	—	—	—	—	—	—	—	99	88
139	—	—	—	—	—	—	—	—	100	89
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100

3. pielikums

ĒKU, CELTŅU UN PĀRVADU IEKĀRTU VERTĪBAS
APVIENOTO RĀDĪTAJU KRAJUMU RĀDĪTAJS

Ēku, celtņu un pārvadu iekārtu nosaukumi	Krājumu numuri
Auto ceļi	21, 23
Auto benzīna tanki	4
Auto paviljoni	23
Auto estakādes	4
Radiopeilētāja agregāta novietne	24
Akvedukti	5, 16
Akumulatori	16
Labības noliktavas	13
Ambulances	26, 31
Angāri	2, 7, 24
Enkurošana	21
Antenas	25
Sadzīves pakalpojumu ateljē	36
Aerotvertnes	27
Aerofiltri	27
Bāzes (noliktavu tipa)	10, 33
Rezervuāri šķidrumiem	2, 5
Pirtis	21, 28
Baseini	3, sēj. II, 5, 8, 9
Labības noliktavu un miltu malšanas rūpniecības uzņēmumu torņi	13
Skābbarības torņi un pustorņi	2, 26
Ūdenstorņi	9, 21, 27
Skābju torņi	9
Ogļu torņi	1
Nolīdzināšanas torņi	5
Skriemeļu torņi (ogļrūpniecībā)	3, sēj. II
Biofiltri	27
Bāļu noliktavas	9
Bituma noliktavas	8
Domēņu cehu gaisa sildītāju bloki	1
Metallūrgijas cehu bloki	2
Ogļrūpniecības ēku bloki	3, sēj. II
Naftas rūpniecības palīgražošanas nozaru bloki	4
Celtniecības materiālu rūpniecības cehu bloki	8
Kuģu būvētavu cehu bloki	20
Kautuves	11
Apmales	19

Приложение 3

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СБОРНИКАМ
УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

Наименование зданий, сооружений и передаточных устройств	Номера сборников
А	
Автомобильные дороги (автодороги)	21, 23
Автоколонки	4
Автопавильоны	23
Автоэстакады	4
Агрегатная для радиопеленгатора	24
Акведуки	5, 16
Аккумуляторы	16
Амбары	13
Амбулатории	26, 31
Ангары	2, 7, 24
Анкеровка	21
Антенны	25
Ателье бытового обслуживания	36
Аэротанки	27
Аэрофильтры	27
Б	
Базы (типа складов)	10, 33
Баки для жидкостей	2, 5
Бани	21, 28
Бассейны	3, т. II, 5, 8, 9
Башни зернохранилищ и предприятий мукомоль- ной промышленности	13
Башни и полубашни силосные	2, 26
Башни водонапорные	9, 21, 27
Башни кислотные	9
Башни угольные	1
Башни уравнивательные	5
Башни для шкивсв (угольной промышленности)	3, том II
Биофильтры	27
Биржи лесные	9
Битумохранилища	8
Блоки воздухонагревателей доменных цехов	1
„ металлургических цехов	2
„ зданий угольной промышленности	3, том II
„ подсобно-производственные нефтяной про- мышленности	4
„ цехов промышленности строительных ма- териалов	8
„ цехов судостроительной промышленности	20
Бойни	11
Борюдры	19

Ēku, celtnu un pārvadu iekārtu nosaukumi	Krājumu numurs
Rovji	1, 18
Baļķu nolaižamās ierīces	5
Baļķu uzvelkamās ierīces	9
Krustojumu un pārmiju pārvadu gulšņi	21
Dzelzceļa noslēgbrūšas	21
Papildīzeju būdīnas	3, sēj. II
Būdīnas virs šurfiem	3, sēj. II
Caurlaides būdīnas	3, sēj. II
Pārmijnieku būdīnas	9, 21
Releju būdīnas	21
Pārbrauktuvju sargu būdīnas	21
Svaru būdīnas	21
Kontroles un automātikas iekārtu būdīnas	4
Bunkuri	1, 2, 3, sēj. II, 8
Uršanas katlu sakārtošanas ierīces	2
Bufetes	33
Derivācijas hidroelektrostaciju lieko ūdeņu pārteces ierīces	5
Piestātnes balsts	20
Vagonu apgāzēji	1
Vannas krāsošanai	8
Vannas kodināšanai un skalošanai	1
Gaisa vadu un kabeļu ievadi	25
Velotreki	35
Verandas	28
Sosejas apmales no bruģakmeņiem	19
Zivju audzētavu bezspiediena ierīces	12
Vēja dzinēji	26
Vēja elektrodzinēji	26
Vasaras un ziemas ceļu zīmes	20
Dzelzceļu virsbūve	19
Lopu uzdzīšanas rampas ar tiltiņiem un kuņģu satūru savāktuves	11
Dzīvnieku vivāriji	26
Vīna bāzes	10
Ūdens pievadīšanas iekārtas	5, 27
Ūdens-dūņu dziednīcas	31
Ūdenskrātuves	3, sēj. II, 9, 16
Ūdens atsūkņēšanas iekārtas	16
Ūdens savāktuves	16, 21, 27
Ūdensvads	9
Ūdens izlaišanas kanāli zivju audzētavās	12
Stacijas	16, 20, 21
Vilņplauži	20
Vārti, koka un metāla	18, 28
Vārti, tērauda, hidrotehniskie	5, 20

Наименование зданий, сооружений и передаточных устройств	Номера сборников
Борова	1, 18
Бревноспуски	5
Бревнотаски	9
Брусья для стрелочных переводов и глухих пересечений	21
Брусья запорные	21
Будки запасного выхода	3, том II
„ над шурфами	3, том II
„ проходные	3, том II
„ стрелочные	9, 21
„ релейные	21
„ переездных сторожей	21
„ весовщиков	21
„ для оборудования контроля и автоматики	4
Бункеры	1, 2, 3; т. II, 8
Буродолотозаправочные	2
Буфеты	33
Быстроотки холостых сбросов деривационных гидроэлектростанций	5
Бычок причальный	20
В	
Вагоноопрокидыватели	1
Ванны окраски	8
„ промывочные и травильные	1
Вводы воздушные и кабельные	25
Велотреки	35
Веранды	28
Версты	19
Верховины	12
Ветро двигатели	26
Ветроэлектродвигатели	26
Вежи летняя и зимняя	20
Верхнее строение пути	19
Взгоны с мостиками и каньжными	11
Виварий для животных	26
Винобаза	10
Водоводы	5, 27
Водогрязелечебницы	31
Водоёмы	3, т. II, 9, 16
Водоотлив	16
Водоприемники	16, 21, 27
Водопровод	9
Водопуски	12
Вокзалы	16, 20, 21
Волноломы	20
Ворота деревянные и металлические	18, 28
„ стальные гидротехнические	5, 20

Ēku, celtnu un pārvadu iekārtu nosaukumi	Krājumu numuri
Gabarītu vārti	21
Sahtu grīdu atsegumi	16
Grunts izrakumi	5
Karjeri, kameru	16
Karjeri, slīpie un horizontālie	2, 3. sēj. II
Zivju sāļitava puspagraba tipa	12
Tuneļu izejas	3. sēj. II
Izejas no iežu bunkuru ēkas	3. sēj. II
Sardzes torņi	3. sēj. II, 26
Lafetu torņi	9
Bāku torņi	24
Bunkuru estakādu uzbrauktuves	1
Gāzes tvertnes	4
Gāzes kameras	26
Gazometri	4
Gāzes vadi	1, 4, 29
Upju tvaikpī ar gāzes iekšdedzes dzinējiem	5, 9, 19
Galerijas	1, 2, 3. sēj. II, 5, 8, 9, 12, 19, 21,
Garāžas	1, 3. sēj. II, 9, 19, 23, 26
Ūdens siles	9
Hidroelektrostacijas	5
Mālu fabrikas	2
Mālu mīcītavas	1
Mālu noliktavas	8
Krustojumi	19, 21
Viesnīcas	28, 33
Gradētavas	3. sēj. II, 4, 5, 27
Dzelzsbetona balasta svāri	4
Dūņu dziednīcas	31
Zosu kūtis	26
Dambji	5, 12
Sētas	1, 26
Depo, dažādi	1, 3 sēj. II, 5, 9, 18, 19, 21, 26, 30
Difuzori	3. sēj. II
Doki	20
Kopmītnes tipa dzīvojamā ēka	4
Dzīvojamās ēkas	28
Dzemdību nami	31
Mežniecības ēkas	26
Sakaru ēkas	21

Наименование зданий, сооружений и передаточных устройств	Номера сборников
Ворота габаритные	21
Вскрытие шахтного пола	16
Выемки грунта	5
Выработки камерные	16
„ наклонные и горизонтальные	2, 3, т. II
Выходы рыболопосольные	12
Выходы из тоннеля	3, т. II
„ из здания породных бункеров	3, т. II
Вышки караульные и сторожевые	3, т. II, 26
„ лафетные	9
Вышки маячные	24
Въезды на бункерные эстакады	1
Г	
Газгольдеры	4
Газокамеры	26
Газометры	4
Газопроводы	1, 4, 29
Газоходы	5, 9, 19
Галереи	1, 2, 3, т. II, 5, 8, 9, 12, 19, 21
Гаражи	1, 3, т. II, 9, 19, 23, 26
Гидролотки	9
Гидроэлектростанции	5
Глинозаводы	2
Глиномылки	1
Глинохранилища	8
Глухие пересечения	19, 21
Гостиницы	28, 33
Градири	3, т. II, 4, 5, 27
Грузы балластные железобетонные	4
Грязелечебницы	31
Гусятники	26
Д	
Дамбы	5, 12
Дворы	1, 26
Депо разные	1, 3, т. II, 5, 9, 18, 19, 21, 26, 30
Диффузоры	3, т. II
Доки	20
Дом жилой типа общежития	4
Дома жилые	28
„ родильные	31
„ лесничеств	26
„ связи	21

Ēku, celtnu un pārvadu iekārtu nosaukumi	Krājumu numuri
Vilcienu un lokomotīvu brigāžu atpūtas telpu ēkas	21
Ceļa dienesta ēkas	21
Pārvietojamās putnu mājiņas	4
Ceļi, dažādi	3, sēj. II, 5, 9, 19, 21, 23
Ceļņi remontējamo peldlīdzekļu nolaišanai	20
Lidlauku piebraukšanas ceļi ar cementbetona segumu	24
Kājnieku ceļņi, šķembi	21
Ceļu segumi	19
Ceļu segumi kabeļu tīklos	5
Skābešanas-sālīšanas tvertnes (apakšzemes)	33
Drenāžas	5
Dušas	28
Dušas, ūdens	1
Dikeri	16
Tilpnes, horizontālās (guļstropi)	4
Tilpnes, zemes bedres	4
Renes kabeļiem un lokanām savilcēm	21
Virvas tvertnes	26
Izspaidu žāvētavas	10
Metāla rievsienu iedzišana	5
Sētas	21, 28
Aizbīdņi	18
Balstu sazemēšana	21
Bufetes	33
Vingrošanas zāles	35
Aizdambējumi	20
Dambju aizvari	20
Aizvari un aizžogojumi, tērauda	5
Estakādu un jūras metāla konstrukciju katodaizsargjosla	4
Maģistrālo cauruļvadu un gāzes vadu elektriskā aizsargjosla	4, 29
Dzelzceļu aizsargjosla pret sniegu	21
Estakādes ugunsdrošie posmi	3, sēj. II
Melnās metalurģijas dažādu veidu domēnu, velmētavu un citu cehu un to korpusu ēkas	1
Krāsaino metālu apstrādāšanas uzņēmumu, metalurģiskās ražošanas un citu krāsainās metalurģijas uzņēmumu ēkas	2
Krāsainās metalurģijas aglomerācijas un bagātināšanas fabriku un to korpusu ēkas	2

Наименование зданий, сооружений и передаточных устройств	Номера сборников
Дома отдыха локомотивных и поездных бригад	21
„линейно-путевые	21
Домики передвижные для птиц	4
Дороги разные	3, т. II, 5, 9, 19, 21, 23
Дорожки спусковые для поперечно-динамического спуска	20
Дорожки рулежные (РД) с цементно-бетонным покрытием	24
Дорожки пешеходные щебеночные	21
Дорожные одежды	19
Дорожные покрытия при кабельных сегях	5
Дошники	33
Дренажи	5
Душевые	28
Души водяные	1
Дюкера	16
Е	
Емкости горизонтальные (лежаки)	4
„земляные ямные	4
Ж	
Желоба для кабеля и гибких тяг	21
Жижесборники	26
Жомосушлка	10
З	
Забивка металлического шпунта	5
Заборы	21, 28
Задвижки	18
Заземление опор	21
Закусочные	33
Зал гимнастический	35
Запруды	20
Затворы в плотинах	20
Затворы и заграждения стальные	5
Защита катодная металлоконструкций морских и эстакад	4
„электрическая магистральных трубопроводов и газопроводов	4, 29
„пути снеговая	21
Звенья эстакад противопожарные	3, т. II
Здания различных заводов доменных, прокатных и других цехов и их корпусов черной металлургии	1
„предприятий обработки цветных металлов, металлургического производства и других предприятий цветной металлургии	2
„агломерационных и обогатительных фабрик и их корпусов цветной металлургии	2

Ēku, celtnu un pārvadu iekārtu nosaukumi	Krājumu numurs
Ogļu šahtu individuālo un tipveida kompleksu un ogļrūpniecības bagātināšanas un briketu fabrikas ēkas	3, sēj. II
Naftas ieguves saimniecības ēkas uz sauszemes un jūras	4
Naftas pārstrādāšanas fabriku ēkas	4
Elektrostaciju un to korpusu ēkas	5
Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu un cehu ēkas	6
Slāpekļa rūpniecības uzņēmumu cehu ēkas	6
Sintētiskā kaučuka un sintētiskā spirta rūpniecības uzņēmumu cehu ēkas	6
Gumijas tehnisko izstrādājumu un riepu rūpniecības uzņēmumu cehu ēkas	6
Anilīna krāsu un lakas krāsu rūpniecības cehu ēkas	6
Skābekļa rūpniecības cehu ēkas	6
Hlora produktu un sintētisko materiālu, plastmasu rūpniecības cehu ēkas	6
Superfosfāta, sērskābes un sodas rūpniecības cehu ēkas	6
Mākslīgo šķiedru rūpniecības cehu ēkas	6
Gāzes attīrīšanas iekārtu cehu ēkas	6
Dažādu mašīnbūvniecības nozaru cehu ēkas	7
Aviācijas rūpniecības uzņēmumu ēkas	7
Slīpējamo materiālu rūpniecības uzņēmumu ēkas	7
Radiotehniskās rūpniecības uzņēmumu ēkas	7
Dzelzsbetona izstrādājumu fabriku un to korpusu ēkas	8
Keramikas rūpniecības fabriku ēkas	8
Gipsa rūpniecības fabriku ēkas	8
Miksto jumtu segumu fabriku ēkas	8
Cementa rūpniecības fabriku ēkas	8
Nerūdu rūpniecības uzņēmumu ēkas	8
Sanitārtehniskās iekārtas fabriku ēkas	8
Asfalta rūpniecības fabriku ēkas	8
Stikla rūpniecības fabriku ēkas	8
Izdedžu rūpniecības fabriku ēkas	8
Kaļķu rūpniecības fabriku ēkas	8
Silikāta un sarkano ķieģeļu ražošanas fabriku ēkas	8
Azbesta šifera rūpniecības fabriku ēkas	8
Meža materiālu izstrādāšanas rūpniecības uzņēmumu ēkas	9

Наименование зданий, сооружений и передаточных устройств	Номера сборников
Здания индивидуальных и типовых комплексов угольных шахт, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности	3, т. II
„ нефтенного промышленного хозяйства на суше и на море	4
„ нефтеперерабатывающих заводов	4
„ электростанций и их корпусов	5
„ предприятий и цехов химической промышленности	6
„ цехов азотной промышленности	6
„ цехов промышленности синтетического каучука и синтетического спирта	6
„ цехов шинной промышленности и предприятий резинотехнических изделий	6
„ цехов анилиноокрасочной и лакокрасочной промышленности	6
„ цехов кислородной промышленности	6
„ цехов промышленности хлоропродуктов и синтетических материалов, пластмасс	6
„ цехов суперфосфатной, сернокислотной и содовой промышленности	6
„ цехов промышленности искусственного волокна	6
„ цехов газоочистительных установок	6
„ цехов для различных отраслей машиностроения	7
„ предприятий авиационной промышленности	7
„ предприятий абразивной промышленности	7
„ предприятий радиотехнической промышленности	7
„ заводов и их корпусов железобетонных изделий	8
„ заводов керамической промышленности	8
„ заводов гипсовой промышленности	8
„ заводов мягкой кровли	8
„ заводов цементной промышленности	8
„ предприятий нерудной промышленности	8
„ заводов санитарно-технического оборудования	8
„ заводов асфальтовой промышленности	8
„ заводов стекольной промышленности	8
„ заводов шлаковой промышленности	8
„ заводов известковой промышленности	8
„ заводов по производству силикатного и красного кирпича	8
„ заводов асбошиферной промышленности	8
„ предприятий лесозаготовительной промышленности	9

Ēku, celtnu un pārvadu iekārtu nosaukumi	Krājumu numūri
Kokzāģētavu un kokapstrādāšanas rūpniecības uzņēmumu cehu un to korpusu ēkas	9
Celulozes-papīra un hidrolīzes rūpniecības uzņēmumu cehu un to korpusu ēkas	9
Meža ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu ēkas	9
Cukura rūpniecības uzņēmumu ēkas	10
Eļļas un tauku un parfimērijas rūpniecības uzņēmumu ēkas	10
Maizes fabriku, maizes ceptuvju, makaronu un konditorejas izstrādājumu fabriku, konservu, augļu žāvētavu, rauga un stērķeļu-sīrupa, alus darītavu, vīna ražošanas, spirta fabriku, bezalkoholisko dzērienu uzņēmumu, tabakas fabriku, stikla taras fabriku un citu pārtikas rūpniecības uzņēmumu ēkas un to korpusi	10
Gaļas un piena rūpniecības uzņēmumu ēkas un to korpusi	11
Zivju rūpniecības kombinātu un to korpusu ēkas	12
Zivju apstrādāšanas un marinēšanas fabriku ēkas	12
Skārda kārbu un mucu-kastu izgatavošanas uzņēmumu ēkas	12
Zivju rūpniecības zvejas piederumu un tīklu materiālu darbnīcu un noliktavu ēkas	12
Zivju ūdens saimniecību ēkas	12
Miltu malšanas rūpniecības labības noliktavu, dzirnavu un citu uzņēmumu ēkas un to korpusi	13
Vieglās un tekstilrūpniecības fabriku un citu uzņēmumu ēkas un to korpusi	14
Poligrāfiskās rūpniecības uzņēmumu ēkas	15
Kino-foto rūpniecības uzņēmumu ēkas	15
Saurslēžu dzelzceļa transporta ēkas	16
Kūdras un briketu fabrikas ēkas	16
Medicīnas preparātu un citu medicīnisko izstrādājumu rūpniecības uzņēmumu ēkas	17
Ķīmiski farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu ēkas	17
Medicīniskās rūpniecības stikla fabriku cehu ēkas	17

Наименование зданий, сооружений и передаточных устройств	Номера сборников
Здания предприятий цехов и их корпусов лесопильной и деревообрабатывающей промышленности	9
„ предприятий цехов и их корпусов целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности	9
„ предприятий лесохимической промышленности	9
„ предприятий сахарной промышленности	10
„ предприятий масложировой и парфюмерной промышленности	10
„ и корпуса хлебозаводов, хлебонакарен, макаронных и кондитерских фабрик, консервных, овощесушильных, дрожжевых и крахмало-паточных, пивоваренных, винодельческих, спиртных заводов, предприятий безалкогольных напитков, табачных фабрик, стеклотарных заводов и других — пищевой промышленности	10
„ предприятий и их корпуса мясной и молочной промышленности	11
„ рыбопромышленных предприятий комбинатов и их корпусов	12
„ рыбообрабатывающих и маринадных заводов	12
„ жестяно-баночных и бондарно-ящичных предприятий	12
„ мастерских и склады орудий лова и сетематериалов рыбной промышленности	12
„ рыбоводных хозяйств	12
„ зернохранилищ, мельниц и других предприятий и их корпуса мукомольной промышленности	13
„ заводов, фабрик и других предприятий и их корпуса легкой и текстильной промышленности	14
„ предприятий полиграфической промышленности	15
„ предприятий кино-фотопромышленности	15
„ железнодорожного транспорта узкой колес	16
„ торфобрикетных фабрик	16
„ предприятий промышленности медицинских препаратов и прочих производств медицинской промышленности	17
„ предприятий химико-фармацевтической промышленности	17
„ цехов стекольных заводов медицинской промышленности	17

Ēku, celtnu un pārvadu iekārtu nosaukumi	Krājuma numurs
Dažādas nozīmes palīgrāžošanas ēkas	18
Gāzes ģeneratoru staciju ēkas	18
Apkalpes nozīmes ēkas, kādas ir daudzās tautas saimniecības nozarēs	18
Ražošanas-tehnisko un dienesta pievadceļu, kā arī iekšējo fabrikas normālā platuma dzelzceļu ēkas	19
Ražošanas-tehnisko un dienesta pievadceļu, kā arī iekšējo fabrikas šaursliežu dzelzceļu ēkas	19
Garāžu ēkas	19, 23
Kuģu būvētavu un kuģa remontu uzņēmumu dažā- das nozīmes ēkas	20
Dzelzceļu transporta depo ēkas	21
Dzelzceļu transporta darbnīcu un citas ražošanas- tehniskās ēkas	21
Dzelzceļu transporta enerģijas apgādes ēkas	21
Dzelzceļa transporta ūdensapgādes ēkas	21
Dzelzceļa transporta glabāšanas un noliktavu ēkas	21
Dzelzceļa transporta staciju, dienesta, dežūrtelpu, kantoru un citas ēkas	21
Autotransporta uzņēmumu ēkas	23
Civilās gaisa satiksmes degvielu un smērvielu (ГСМ) noliktavu un ūdens-eļļu sildīšanas staciju ēkas	24
Angāru-darbnīcu un angāru-noliktavu ēkas	24
ГВФ гaisa ostu gaisma signālu un radioiekārtu ēkas	24
Sakaru objektu un uzņēmumu ēkas	25
Lopkopības ēkas	26
Lauksaimnieciskās ražošanas ēkas	26
Mežsaimniecības specifiskās ēkas	26
Ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas ēkas	27
Centralizācijas staciju ēkas ūdensapgādes un ka- nalizācijas satecēšanas un filtrēšanas sūkņu sta- cijām	27
Ūdenstorņu ēkas	27
Dzīvojamu māju, viesnīcu, kopmītņu un citas ko- munālās ēkas	28
Gāzes-benzīna, sodrēju fabriku, šķidrās gāzes sada- lšanas staciju ēkas	29
Pilsētas elektrificētā transporta ēkas	30
Profilaktiskās ārstniecības uzņēmumu ēkas un kor- pusi	31
Atpūtas namu un sanatoriju ēkas	31
Mācību iestāžu ēkas	32
Bērnu dārzu ēkas	32

Наименование зданий, сооружений и передаточных устройств	Номера сборников
Здания вспомогательные, производственные раз- ного назначения	18
„ газогенераторных станций	18
„ обслуживающего назначения, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства	18
„ производственно-технические и служеб- ные подъездных и внутризаводских жел.- дор. путей нормальной колеи	19
„ производственно-технических подъездных и внутризаводских жел.-дор. путей узко- колейных	19
„ гаражей	19, 23
„ разного назначения предприятий судо- строения и судоремонта	20
„ депо жел.-дор. транспорта	21
„ мастерских и другие производственно- технические жел.-дор. транспорта	21
„ энергоснабжения жел.-дор. транспорта	21
„ железнодорожного водоснабжения	21
„ складов и хранения жел.-дор. транспорта станционные, служебные, дежурных по- мещений, контор и прочие здания же- лезнодорожного транспорта	21
„ предприятий автомобильного транспорта складов ГСМ и водо-маслонагреватель- ных станций гражданского воздушного флота	23
„ ангаров-мастерских и ангаров хранения объектов светосигнального и радиообору- дования аэропортов ГВФ	24
„ предприятий и объектов связи	24
„ животноводческие	25
„ производственные сельскохозяйственные специфические для лесного хозяйства	26
„ внешнего водоснабжения и канализации станций централизации насосных сливных и фильтровальных станций водоснабже- ния и канализации	26
„ водонапорных башен	27
„ жилых домов, гостиниц и общежитий и прочие коммунальные	27
„ газо-бензиновых, сажевых заводов, газо- раздаточных станций жидких газов	28
„ городского электротранспорта	29
„ и корпуса лечебно-профилактических уч- реждений	30
„ и корпуса санаториев и домов отдыха	31
„ учебных заведений	31
„ детских садов	32