



Kadastra informācija par būvi (pamatdati)

Valsts zemes dienests

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01000410079001

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....01005410010

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01000410079001

10.1.1. Adrese:.....Puškina iela 14, Rīga

10.1.2. Nosaukums:.....Administratīvā ēka

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1220 - Biroju ēkas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....4834.7

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....1363.8

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....5

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....1

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....9

10.1.9. Eksploatacijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Eksploatacijas uzsākšanas gads:.....1979

10.1.11. Nolietojums (%):.....30

10.1.12. Nolietojuma aprēķina datums:.....26.09.2018

10.1.13. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....25.09.2018

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....01000410013, 01000410078, 01000410079

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

12. Būves konstruktīvie elementi

12.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 01000410079001 konstruktīvie elementi:

Nosaukums	Konstrukcijas veids	Materiāls	Eksploatacijā pieņemšanas gads(-i)	Eksploatacijas uzsākšanas gads	Nolietojums (%)
Pamati	Monolītais dzelzsbetons (lentveida)	Monolītais dzelzsbetons	Nav	1979	38
Ārsienas un karkasi	Kieģeļu mūris (1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā)	Māla ķieģeļi, Silikātķieģeļi	Nav	1979	42
Pārsegumi	Monolītā dzelzsbetona klājs	Monolītais dzelzsbetons	Nav	1979	8
Jumts (nesošā konstrukcija)	Koka konstrukcijas	Koka spāres	Nav	1979	23
Jumts (segums)	Skārda loksnes ar antikorozijs pārklājumu	Skārda loksnes ar antikorozijs pārklājumu	Nav	1979	23

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 01000410079001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	1363.8 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	4834.7 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	20777 kub.m.	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....01000410079001

14.1.1. Kopējā platība (m²).....4834.7

Izdrukas ID: i390002141214	Izdrukas datums: 18.04.2023	1 no 2
----------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....	4711.5
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....	0
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....	0
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....	0
14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	4711.5
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....	4683.8
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	27.7
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	123.2
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	123.2
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

18. Labiekārtojumi

18.1. Būves kadastra apzīmējums.....01000410079001

Reģistrētie labiekārtojumi	Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdens apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdens apgāde. Iekšējā ugunsdzēsības ūdens apgāde	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pusuārs / bidē	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša	Apvidū ir konstatēts	
Drošības sistēmas. Aizsargsignalizācijas sistēma	Apvidū ir konstatēts	
Drošības sistēmas. Ārkārtējo apstākļu apziņošanas sistēma	Apvidū ir konstatēts	
Drošības sistēmas. Ugunsaisardzības sistēma	Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Karstā ūdens apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Lifti. Pasažieru	Apvidū ir konstatēts	
Vājstrāvas tīkli. Citi	Apvidū ir konstatēts	
Vājstrāvas tīkli. Telefons	Apvidū ir konstatēts	
Vēdināšana. Dabiskā	Apvidū ir konstatēts	
Vēdināšana. Piespiedu	Apvidū ir konstatēts	

18.1.1. Labiekārtojumu datums:25.09.2018